Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL-FHIS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO-SEDECOAS

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS
CONVENIO DE CRÉDITO AIF 6822-HN

ACLARATORIA No.2
Para los Procesos de Solicitud de Cotización siguientes:

No.	Número de Proceso	Nombre del Proceso
1	COT-FHIS-07-2022	Reparación CEPB Luis Ortiz, San José de Oriente, Municipio de Ilama, Departamento de Santa Bárbara, Código: 108417
2	COT-FHIS-08-2022	Reparación Jardín de Niños Rosaura Posas de Navarro Col. La Twana, Quebrada Seca, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, Código: 108374
3	COT-FHIS-09-2022	Reparación C. E. P. B. Miriam J. Gallardo, Col. Villanueva, Sector 1, D.C, Departamento de Francisco Morazán, Código: 108524
4	COT-FHIS-10-2022	Reposición Escuela República de Honduras, El Jícaro, Ojojona, Francisco Morazán, Código: 108620
5	COT-FHIS-11-2022	Reparación Jardín de Niños Humberto Rivera Torres, Barrio Arriba, Cedros, Departamento de Francisco Morazán, Código: 108509
6	COT-FHIS-12-2022	Reparación Escuela Juan Lindo, La Redonda, Municipio de Danli, Departamento de El Paraíso Código: 108451
7	COT-FHIS-13-2022	Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri, Res. Real del Campo 2, Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés Código: 108429
8	COT-FHIS-14-2022	Reparación CCEPREB Angelitos Sonrientes, Santa Fe, Municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibucá Código: 108491
9	COT-FHIS-15-2022	Reposición CEB El Adelanto, Aldea Alegrías, Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira. Código: 108602
10	COT-FHIS-16-2022	Reposición Marco Tulio Rodríguez, Comunidad La Chorrera, Municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira Código: 108393
11	COT-FHIS-17-2022	Reposición Jardín de Niños Xiomara de Zelaya, Buenos Aires, Municipio de Florida, Departamento de Copán. Código: 108555
12	COT-FHIS-18-2022	Reposición PCEPB Profesor Manuel Antonio Mejía, Barrio San Antonio Municipio de Belén Gualcho, Departamento de Ocotepeque Código: 108302
13	COT-FHIS-19-2022	Reposición Presentación Centeno, Diamond Rock, Municipio Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía, Código: 108372
14	COT-FHIS-20-2022	Rehabilitación y/o Reposiciones de Escuelas del Paquete 5, Departamento de Cortés, Códigos: 108285, 108430,108284

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con base a lo establecido en el Numeral 2.4 "Aclaraciones y Enmiendas" del documento de Solicitud de Cotizaciones (SDC), para la contratación de los Procesos antes mencionados, y en atención a consultas recibidas, por este medio hace del conocimiento de todas las empresas, lo siguiente:

PREGUNTA No. 1
En cuanto a los contratos múltiples ¿existe alguna otra restricción para este proceso además de la capacidad financiera y técnica que se menciona en los pliegos de condiciones? ¿Se considerarán como parte del "cúmulo" los proyectos que las empresas estén ejecutando directamente con el FHIS?

RESPUESTA:
Los requisitos para adjudicación de contratos múltiples son los que se establecen en las cláusulas 2.2 y 2.9 del documento de SDC. Adicionalmente, las empresas que tengan contratos vigentes o adjudicados con el FHIS u otros contratantes, deberán declarar esos compromisos de obra indicando la fecha de inicio y de finalización, el monto total y el saldo del monto contractual. Para la determinación de la facturación promedio anual de la empresa, al monto calculado según el numeral 2.2 (iii) de la SDC, se le descontará la sumatoria de todos los Compromisos de Obra vigentes calculados mediante la siguiente fórmula: CO = (A / B) x 4, donde:

CO: Compromiso de Obra

A: Saldo del monto contractual

B: Saldo del plazo contractual en meses.

PREGUNTA No. 2
¿Es posible la presentación de una garantía (fianza o bancaria) de calidad de obra para evitar las retenciones del 10% por Garantía de Responsabilidad de Defectos?

RESPUESTA:
Ver Enmienda No. 1

PREGUNTA No. 3
En mi calidad de contratista individual, en referencia al proyecto "Reparación Jardín de Niños Humberto Rivera Torres, Barrio Arriba, Cedros, Departamento de Francisco Morazán, Código: 108509. COT-FHIS-11-2022", manifestándole que conozco el jardín de niños en mención, el cual visité la semana pasada. Revisado los alcances de la cotización esta ya no corresponde a la situación actual de este proyecto. (ítems 1, 2 y 13), siendo estos los más costosos del proyecto. Además de no contemplar el hecho de que la Ciudad de Cedros es patrimonio cultural sus edificaciones son con techos de teja y el proyecto está en el centro de la misma.

RESPUESTA:
Se realizaron consultas con el Alcalde Municipal de Cedros, Francisco Morazán y Directora del Centro Educativo, quienes manifestaron que en efecto en el Centro Educativo se llevó a cabo una intervención reciente de emergencia. Sin embargo, ésta aún no está concluida; por tal motivo se realizará una visita de campo y se reformulará el subproyecto, a fin de considerar las actividades de mejora acorde a la situación actual, por lo que se dará una ampliación en la presentación de las Ofertas para este proceso de cotización y se comunicará el detalle de las modificaciones que, como resultado de esa reformulación, se introduzcan en el proyecto.

Ver Enmienda No.2

PREGUNTA No. 4

Hemos es revisado la mayoría de actividades, pero no encontramos los detalles en planos para el módulo de COCINA BODEGA DE 3.50 X 8.00 M específicamente PLANO DE MUEBLE DE COCINA, por favor indicarnos donde encontrar estos detalles. El proceso de compras es COT-FHIS-12-2022, CÓDIGO 108451, Proyecto de Reparación de escuela Juan Lindo en la Aldea de La Redonda, Municipio del Paraíso, Remito nuevamente la pregunta: Plano de Bodega Cocina, específicamente planta de techos y detalle de mueble de lavatrastos.

RESPUESTA:

En referencia al Proceso COT-FHIS-12-2022, Reparación Escuela Juan Lindo, La Redonda, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso Código: 108451, los Planos compartido son planos tipos, remitirse al Plano No. 15 y No.16 detalle de estructuras de techos y Plano No. 23 para el detalle de lavatrastos.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de junio del 2022

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS
DIRECCIÓN EJECUTIVA
HONDURAS, C.A.

MSc. Ing. Octavio José Pineda Paredes
Director Ejecutivo del FHIS
Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo
Comunitario Agua y Saneamiento
SEDECOAS