BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACIÓN

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas
Teléfono: (504) 2262-3702, Apartado Postal #3165
Tegucigalpa, Honduras, C.A., www.bch.hn

Tegucigalpa M.D.C.,
22 de junio de 2022

ABN-5807/2022

Señores
OFERENTES LICITACIÓN PÚBLICA No.19/2022
Ciudad

Estimados señores:

Referente a las consultas recibidas sobre el pliego de condiciones de la Licitación Pública No.19/2022 para la contratación del suministro de un (1) servidor de alto rendimiento, a ser instalado en el edificio principal de Banco Central de Honduras ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de República, se informa que se realizaron las consultas siguientes:

Consulta No. 1
Actualmente nuestra marca representada DELL no tiene disponible la configuración de 24X2.8Ghz. ¿Se puede permitir ofertar un procesador Intel® Xeon® Gold 6338N 2?2 Ghz, 32 Cores /64T, 11.2 GT/s, 48M Cache, Turbo, ¿HT?

Respuesta
El Oferente debe cumplir con lo requerido en el numeral 3.1 Especificaciones del Pliego de Condiciones que norman el proceso de adquisiciones respectivo, Respecto a las características No.2 tipo de procesador, queda a criterio de cada oferente las capacidades del equipo a ofertar y entregar, siempre y cuando dichas capacidades en su conjunto, sean técnicamente iguales o superiores a lo requerido.

Consulta No. 2
¿Se nos puede permitir ofertar 4 módulos de 64GB para un total de 256GB?

Respuesta
El Oferente debe cumplir con lo requerido en el numeral 3.1 Especificaciones del Pliego de Condiciones que norman el proceso de adquisiciones respectivo. Respecto a las características No.3 Memoria RAM, queda a criterio de cada oferente las capacidades del equipo a ofertar y entregar, siempre y cuando dichas capacidades en su conjunto, sean técnicamente iguales o superiores a lo requerido y que sus características sean 100% compatibles con todos los componentes del equipo a fin de garantizar el correcto funcionamiento.

Consulta No. 3
Se está solicitando Mínimo cuatro (4) ranuras de expansión PCI o tecnología superior, ¿Debemos considerar las ranuras ocupadas por las dos (2) tarjetas de fibra instaladas como parte de las cuatro (4) ranuras solicitadas?

Respuesta
El Oferente debe cumplir con lo requerido en el numeral 3.1 Especificaciones del Pliego de Condiciones que norman el proceso de adquisiciones respectivo. Respecto a las características No.6 Ranuras de expansión, como mínimo es requerido cuatro (4) ranuras de expansión, las cuales pueden ser utilizadas para la instalación de los adaptadores HBA requeridos en la característica No.8 de las especificaciones.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
AL SERVICIO DE LA NACIÓN

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas
Teléfono: (504) 2262-3702, Apartado Postal #3165
Tegucigalpa, Honduras, C.A., www.bch.hn

Consulta No. 4
¿Se requiere servicio de montaje de servidor en RACK e instalación de sistema operativo?

Respuesta
El Oferente debe cumplir con lo requerido en el numeral 3.1 Especificaciones del Pliego de Condiciones que norman el proceso de adquisiciones respectivo. Para las características No.12 Instalación Eléctrica y 13 accesorios, el servidor debe ser instalado en gabinete marca APC, modelo Netshelter SV 42U AR2580 con que cuenta el BCH, no se requiere gabinete, adicionalmente, según lo indicado en la característica No.7 del numeral en referencia, no se requiere licenciamiento de sistema operativo; en cuanto a la instalación del equipo en el gabinete existente y para que se garantice el cumplimiento de la característica No.15 "Garantía en partes y Servicios" lo aconsejable es que sea el proveedor quien lo instale.

Atentamente,

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
Al Servicio de la Nación

JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ
Secretario, a.i. de la Comisión de Compras y Evaluación y
Jefe, a.i. Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

IMP/MEZU/SJPT