GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
Contratación Directa
CD-058-2021 CCIVS

A todos los consultores individuales participantes en el presente proceso de Contratación Directa se les hace conocimiento de lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en la cual los oferentes podrán hacer solicitud de aclaraciones, o de oficio se estimare necesario formular aclaraciones sustanciales, corregir errores o incluir modificaciones adicionales, el órgano responsable de la contratación remitirá circulares aclaratorias, con anticipación suficiente a la fecha límite de recepción de ofertas:

A continuación, se hace la siguiente aclaración:

1. El Nombre de los planos en las bases de contratación aparece como; "DRAGADOS DE RIO ULÚA DESDE DESEMBOCADURA DE RIO PELO, URRACO Y TAPÓN DE LOS OROS AGUAS ARRIBA". En tal sentido se aclara que en los planos el nombre del proyecto es el siguiente; **"REMOCION DE SEDIMENTOS EN MEANDROS DEL RIO ULÚA, SECTORES RIO PELO, URRACO PUEBLO Y TAPÓN DE LOS OROS"**

Esta Circular Aclaratoria deberá acompañar a los documentos de las ofertas, el día de apertura de las mismas.

San Pedro Sula, 14 de septiembre de 2021.

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula
DIRECCIÓN EJECUTIVA

ING. SERGIO VILLATORO CRUZ.
DIRECTOR EJECUTIVO
CCIVS

Cc. Archivo.

UBICACION



Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
(CCIVS)

LEVANTO:
CCIVS
DISEÑÓ:
CCIVS
DIBUJO:
CCIVS

REVISÓ:
CCIVS

APROBÓ:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:
REMOCION DE SEDIMENTOS EN MEANDROS DEL RIO ULUA, SECTORES RIO PELO, URRACO PUEBLO Y TAPON DE LOS OROS.

PROPIETARIO:
C.C.I.V.S.

UBICACION:
DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA

CONTENIDO:
UBICACION GENERAL

ESCALA:
SE

FECHA:
AGOSTO 2021

HOJA
1 / 6

GOBIERNO DE HONDURAS
IMSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO DE HONDURAS
IMSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

RIO ULUA

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
(CCIVS)

LEVANTO:	CCIVS
DISEÑÓ:	CCIVS
DIBUJO:	CCIVS
REVISÓ:	CCIVS
APROBÓ:	ING. NEIL DIAZ DEPTO. DE INGENIERIA ING. SERGIO VILLATORO DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:

REMOCION DE SEDIMENTOS EN MEANDROS DEL RIO ULUA, SECTORES RIO PELO, URRACO PUEBLO Y TAPON DE LOS OROS.

PROPIETARIO:	C.C.I.V.S.
UBICACION:	DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA
CONTENIDO:	UBICACION
ESCALA:	SE
FECHA:	JULIO 2021

HOJA

2 / 6

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

RIO ULUA



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
(CCIVS)

LEVANTÓ:
CCIVS

DISEÑÓ:
CCIVS

DIBUJÓ:
CCIVS

REVISÓ:
CCIVS

APROBÓ:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:

REMOCION DE SEDIMENTOS EN MEANDROS DEL RIO ULUA, SECTORES RIO PELO, URRACO PUEBLO Y TAPON DE LOS OROS.

PROPIETARIO:
C.C.I.V.S.

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA

CONTENIDO:
UBICACION

ESCALA:
SE

FECHA:
JULIO 2021

HOJA
3 / 6

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

RIO ULUA

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
(CCIVS)

LEVANTO:
CCIVS

DISEÑO:
CCIVS

DIBUJO:
CCIVS

REVISÓ:
CCIVS

APROBÓ:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:
REMOCION DE SEDIMENTOS EN MEANDROS DEL RIO ULUA, SECTORES RIO PELO, URRACO PUEBLO Y TAPON DE LOS OROS.

PROPIETARIO:
C.C.I.V.S.

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA

CONTENIDO:
UBICACION

ESCALA:
SE

FECHA:
JULIO 2021

HOJA
4 / 6

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

SECCION TIPICA RIO ULUA



Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
(CCIVS)

LEVANTO:
CCIVS
DISEÑO:
CCIVS
DIBUJO:
CCIVS

REVISO:
CCIVS

APROBÓ:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:

REMOCION DE SEDIMENTOS EN MEANDROS DEL RIO ULUA, SECTORES RIO PELO, URRACO PUEBLO Y TAPON DE LOS OROS.

PROPIETARIO:
C.C.I.V.S.

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA

CONTENIDO:
SECCIONES TIPICAS

ESCALA:
SE

FECHA:
JULIO 2021

HOJA
5 / 6

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
UNIDAD EJECUTIVA

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

SECCION TIPICA RIO ULUA



ULUA

REFERENCIA	SECTOR	LATITUD	LONGITUD	M²	M³
MU-02	DESEMBOCADURA RIO PELO	15°23'48.17"N	87°48'59.77"W	41.492	145.222
MU-03	URRACO	15°35'39.29"N	87°45'56.35"W	29.096	101.836
MU-04	URRACO	15°36'7.53"N	87°45'55.52"W	69.853	244.486
MU-05	TAPON DE LOS OROS (A. ARIBA)	15°47'14.79"N	87°47'30.64"W	61.456	215.096
				TOTAL	**706,640**

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
(CCIVS)

LEVANTO:
CCIVS
DISEÑO:
CCIVS
DIBUJO:
CCIVS

REVISO:
CCIVS

APROBÓ:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:

REVOCION DE SEDIMENTOS EN MEANDROS DEL RIO ULUA, SECTORES RIO PELO, URRACO PUEBLO Y TAPON DE LOS OROS.

PROPIETARIO:
C.C.I.V.S.

UBICACION:
DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA

CONTENIDO:
SECCIONES

ESCALA:
SE

FECHA:
AGOSTO 2021

HOJA
6 / 6

GOBIERNO DE HONDURAS
NSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA