



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO 1081-GTIC-IHSS-2019

PARA: *Dra. Bessy Alvarado*
Dirección Médica Nacional

DE: *Ing. Francisco Franco*
Gerencia de TIC

ASUNTO: **REF MEMORANDO No.2597-DMN-2019**

FECHA: ***lunes, 6 de mayo de 2019***

En relación a memorando en referencia donde solicita la compra de dichos drivers le recuerdo y le informo lo siguiente

1. Los protocolos de Comunicación fueron entregados hasta la fecha 29 de abril de 2019.
2. No es posible adquirir los drivers sin realizar las pruebas de comunicación y contar con los protocolos de comunicación necesarios, ni siquiera el representante de la marca (DIMEX) puede hacerlo sin realizar estas prueba, para lo cual se necesita contar con los equipos, a la fecha 3 de Mayo de 2019 no están instalados TODOS los equipos, FARINTER aún tiene pendiente traer los equipos para Hematología.
3. Hasta el día 3 de Mayo de 2019 se tuvo información de la cantidad de equipos TITULARES y de RESPALDO para cada compañía, información que no fue entregada por DMN.


Debido a la complejidad de la transición de equipos en el laboratorio, se requiere:

1. Los protocolos de Comunicación.
2. Realizar pruebas con los equipos nuevos para determinar si se requiere o no un nuevo driver.

Verificar con el apoyo del representante de la marca la existencia del driver en el repositorio de MODULAB.

Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación

8 piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa
Teléfono: (504) 2237-4840, consultas@ihss.hn



Drivers que se requieren

Área	Marca	Modelo	Casa	Cantidad Equipos	Cantidad Drivers	Estado Driver
Coagulación	ERBA	ECL760	DICOSA	4	4	Desarrollado
BANCO DE SANGRE	DIAGAST	QWALYS 3 EVI	DIMEX	4	2	Desarrollado
HEMATOLOGIA	SYSMEX	XN 3100	FARINTER	4	¿?	Licenciado el XN 3000
INMUNOQUIMICA	ROCHE	COBAS 8000	FARINTER	4	4	Se requiere Licencia
Drivers que se requiere adquirir/Desarrollar					10	
Drivers que posiblemente se requiere adquirir					4	

Conclusión:

Se requiere adquirir 10 drivers, pero posiblemente sean 14,

Con seguridad se requiere Driver para Inmunoquímica, Coagulación y Banco de Sangre posiblemente, se requiere drivers para Hematología, pero pronto tendremos la respuesta

Atentamente:

ING FRANCISCO FRANCO

FF/Marieth Henriquez
6/05/2019 7:58 a. m.

Comisión Interventora

☐ Lic. Edwin Medina / Gerencia Administrativa y Financiera

☐ Archivo

Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación

8 piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2237-4840, consultas@ihss.hn

www.ihss.hn