



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

AL SERVIDOR DE LA NACIÓN  
Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas  
Teléfono: (504) (252) 1100 Apartado Postal #1163  
Tegucigalpa Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.  
04 de diciembre de 2025

CyC-6056/2025

Señores  
**OFERENTES**  
Ciudad

**Ref.: Licitación Pública No.23/2025**

Estimados señores:

Referente al **Licitación Pública No.23/2025**, para la contratación por lotes conforme el detalle siguiente: **Lote No.1:** Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de detección de incendios en el edificio de la sucursal del Banco Central de Honduras, ubicado en la ciudad de Choluteca y **Lote No.2:** Suministro, reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de detectores de humo e instalación funcional de anunciador remoto en el edificio de Banco Central de Honduras ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República; así como a las consultas efectuadas, al respecto, se informa lo siguiente:

• **Consulta**

*"Por este medio me permito solicitar formalmente la programación de una visita técnica relacionada con la Licitación Publica No. 23/2025 para el Lote No.1: "Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento de un Sistema de Detección de Incendios en el Edificio de la Sucursal del Banco Central de Honduras, ubicado en la ciudad de Choluteca".*

**Respuesta**

Se confirma autorización para visita de inspección, para lo cual, deben notificar al correo de [adquisiciones@bch.hn](mailto:adquisiciones@bch.hn), el nombre y número de identidad del personal que asistirá a las instalaciones del BCH, a fin de gestionar los permisos de ingreso, conforme se indica en el numeral 5 del Pliego de Condiciones; las fechas de visita se llevarán según el siguiente detalle:

Lugar	Fecha	Hora
Edificio ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República	11/12/2025 y 12/12/2025	9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Edificio sucursal Choluteca.	15/12/2025 y 16/12/2025	

• **Consulta**

*"Adjuntamos el Product Bulletin PB22-015, 2022, publicado por Honeywell/Notifier, en el cual se establece de manera explícita la discontinuación completa de varios modelos de la serie 851, incluyendo: FSP-851AUS-IV, FST-851AUS-IV, FST-851RAUS-IV, FST-851HAUS-IV. El boletín indica que estos equipos forman parte de la línea retirada del mercado y que deben ser reemplazados por*

CyC-6056/2025  
Página 2 de 3  
04 de diciembre de 2025

*la nueva serie 951, que el fabricante recomienda como “drop-in replacement” para mantener compatibilidad con paneles existentes, incluido el NFS2-3030, el cual continúa activo sin anuncio de End of Support. Con esto es importante aclarar:*

- *La serie FSP-851 sí se encuentra oficialmente descontinuada, según el fabricante.*
- *Los modelos referenciados en el pliego ya no cuentan con vigencia comercial.*
- *La serie 951 es la línea actual recomendada por Honeywell/Notifier.*

*Adicionalmente y pensando en la estrategia tecnológica del banco a mediano y largo plazo queremos aprovechar al máximo la inversión existente y evitar que se continúe ampliando una línea con señales de obsolescencia progresiva.*

*Por ello, con gusto ponemos a consideración una alternativa moderna y de mayor proyección tecnológica: Siemens Cerberus PRO Modular, acompañado del detector OOH941, una solución de detección avanzada con tecnología ASA, mayor inmunidad a falsas alarmas, disponibilidad garantizada y respaldo a largo plazo por parte de Siemens. Esta propuesta permite:*

- *Mantener la infraestructura actual donde sea posible.*
- *Migrar progresivamente a una plataforma más robusta y vigente.*
- *Obtener una solución de mayor precisión, confiabilidad y vida útil.*
- *Asegurar disponibilidad de repuestos y soporte por los próximos años.*

*Nuestro interés es asegurar que el banco cuente con una solución confiable, vigente y alineada a los estándares más modernos del mercado, optimizando la inversión realizada y garantizando continuidad operacional.”*

### **Respuesta**

Se ratifica que el objetivo de este proceso, específicamente del Lote No.2, es reemplazar los detectores FSP-851 descontinuados con que cuenta el BCH, por detectores de la serie FSP-951, tal, como lo establece el pliego de condiciones en el *subnumeral 3.2.3 requerimientos técnicos que debe cumplir el oferente adjudicado.*

Asimismo, se confirma que el BCH realizó las valoraciones técnicas correspondientes durante la fase del estudio de mercado, motivo por el cual se está realizando el reemplazo de todos estos detectores y migrando a la serie FSP-951, a fin de integrarlos con el panel ya existente en el edificio, tal como se indicó en la nota aclaratoria CyC-5886/2025 del 26 de noviembre de 2025.

Para el caso del Lote No.1, no se especifica marca ni modelo en particular, ya que actualmente la sucursal no dispone de un sistema de detección de incendios, por lo que, se pueden ofertar otras





**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
AL SERVICIO DE LA NACIÓN

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas  
Teléfono: (504) 2292-3700. Apartado Postal 43105  
Tegucigalpa, Honduras • A

CyC-6056/2025  
Página 3 de 3  
04 de diciembre de 2025

marcas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

Atentamente,



**FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**  
Secretaria de la Comisión de Compras y Evaluación y  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

IMP/KAC/DGE

