

CROQUIS DE UBICACIÓN

REPARACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA

109540

NUEVA JERUSALEM, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.



COORDENADAS DECIMALES		
PUNTO	COORDENADA (X)	COORDENADA (Y)
INICIO	14.076997°	-87.255617°
FIN	14.090595°	-87.249776°



DISEÑO DE ROTULO FHIS



HONDURAS

FHIS
Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Ruta Segura CDA Suyapa

Col. Nueva Suyapa, Tegucigalpa, Fco. Morazán


CODIGO 107492

El Gobierno de la República, a través del FHIS, construimos obras
que mejoran tu comunidad

Familias
Beneficiadas **800**

Monto de
Inversión **L 15,789,546.26**

#FHISavanza #XiomaraCumple



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SAN MARINO		INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS	
ROTULO FIJO IDECOAS-FHIS		DIGITALIZO	CÓDIGO F280005
REVISO	PLANO DE ELEVACIONES	ESCALA:	FECHA: ABRIL 2016
ING. MARIO VARGAS		AARON ORDOÑEZ RODAS	1/1

REPORTE FOTOGRÁFICO


REPARACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA



109540

COL. NUEVA JERUSALEM, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.



RECEPCION DE PROYECTOS
GUATEMALA - SEDE - D.A.S. - P.M.S.
[Handwritten signature]





PROYECTOS
FOTOGRAFAS - FMS
DIRECCION
EVALUACION