



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

ACLARACIÓN No. 1

LPN No. 02-2016-SEAPI-UNAH

“MEJORAMIENTO DEL CENTRO MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNAH”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a los participantes en el proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 02-2016-SEAPI-UNAH da a conocer la **ACLARACIÓN No. 1**, que contiene las respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes en el presente proceso, la cual pasa a formar parte integral de los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 1

En el ítem 3.07: ¿De qué material es el forro lateral en la rampa interior?

R. La actividad 3.07 de la Sección 3 “ESTRUCTURAS METÁLICAS”, de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra, se modifica: el material y tipo de lámina para forro lateral es lámina de acero inoxidable, de 4’ x 8’ x 1/8”, corrugada tal como se aprecia en la imagen en el plano E-101, “PLANTA ESTRUCTURA DE ENTREPISO Y DETALLES ESTRUCTURALES”, el cual se modifica “.Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 2

En el ítem 3.09 y 3.10 ¿A qué se refieren con camisa de hierro sobre placas de las columnas?, ¿Pueden dar un detalle de ese cajón?

R. La camisa de hierro sobre placas es un sistema para unir las columnas y vigas de madera apernada a la madera, con esto damos mayor seguridad entre las piezas, con respecto al detalle de la camisa o cajón este se puede ver en el plano en el Detalle de JUNTAS DE VIGAS, COLUMNAS Y PISO, ubicado en el plano A-103 “SECCIONES CONSTRUCTIVAS Y DETALLES ARQUITECTONICOS”. Este mismo detalle se puede observar en el DETALLE D-G, DETALLE DE ESCALERAS, en el plano A-104 “DETALLES ARQUITECTONICOS”

Pregunta No. 4

Ítem 6.00 ¿Podrían enviar un detalle de la impresión digital requerida?

R. Se modifica el plano E101 “PLANTA ESTRUCTURA DE ENTREPISO Y DETALLES ESTRUCTURALES”. Ver **ENMIENDA No. 1**





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

Pregunta No. 5

En el listado de actividades y cantidades de obra ítem 2.01 Losa de concreto para rampa de acceso indica un armado de V#2 @ 25 cm pero en el plano E-101 muestra un armado con V# 3 @ 30 cm. Favor aclarar.

R. Se modifica la actividad 2.01, Sección "ELEMENTOS DE CONCRETO / ALBAÑILERIA", de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra y se debe ofertar con el armado indicado en el plano E-101 "PLANTA ESTRUCTURA DE ENTREPISO Y DETALLES ESTRUCTURALES". Ver [ENMIENDA No. 1](#)

Pregunta No. 6

En el listado de actividades y cantidades de obra ítem 2.02 Murete de contención de concreto especifica una resistencia de concreto de 4,000 PSI con espesor de 15 cm y armado con V#4 @ 20 cm en A.S. pero en plano E-101 indica concreto de 3,000 PSI con espesor de 20 cm y armado con V#4 @ 15 cm horizontal y V#5 @ 20 vertical. Favor revisar.

R. Se modifica la actividad 2.02, Sección "ELEMENTOS DE CONCRETO / ALBAÑILERIA", de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra y se debe ofertar con la resistencia y el armado indicado en el plano E-101 "PLANTA ESTRUCTURA DE ENTREPISO Y DETALLES ESTRUCTURALES". Ver [ENMIENDA No. 1](#)

Pregunta No. 7

En el listado de actividades y cantidades de obra ítems del 7.01 al 7.04, indica instalación de piso laminado. ¿Este piso será suministrado por la UNAH?

R. Se modifican las actividades: 7.01, 7.02, 7.03 y 7.04, Sección "PISOS", de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra y se debe ofertar el suministro y la instalación. Ver [ENMIENDA No. 1](#)

Pregunta No. 8

Favor indicar la distancia aproximada desde cuarto de datos existente hasta el eje 1E.

R. En la descripción de los nombres de los espacios que se detalla en el plano A-102, no se describe ningún espacio como "cuarto de datos". Se debe usar la información de los planos de Instalaciones Electromecánicas I-101 y en los planos de secciones constructivas, plantas constructivas A -102 y A-103 respectivamente.

Pregunta No. 9

En el detalle de cajilla de iluminación indirecta plano A-104 muestra una manguera led para iluminación y cantidades de obra. Sugerimos agregar esta actividad.

R. Se agrega esta actividad en la Sección 11 "INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES" de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra. Ver [ENMIENDA No. 1](#)





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

Pregunta No. 10

Proporcionar detalles del mesón de madera de pino curado en el ítem 13.01.

R. Este detalle se incluye en el plano A-104 "DETALLES ARQUITECTONICOS", el cual se modifica. Ver [ENMIENDA No. 1](#)

Pregunta No. 11

Se debe de cambiar el cable de acometida principal

R. No, el cable se mantiene.

Pregunta No. 12

Proporcionar el detalle para barandal metálico del ítem 3.01

R. Este detalle se encuentra en el plano A-103 "SECCIONES CONSTRUCTIVAS Y DETALLES ARQUITECTONICOS", sección S-1, detalle D-B.


Pregunta No. 13

Para la reinstalación de Mini-split existente y suministro e instalación de conductos proporcionar detalles en plano para el cálculo de distancias en las tuberías

R. Favor remitirse tanto a la planta de instalaciones electromecánicas I- 101 y los planos de secciones constructivas y plantas constructivas A -102 y A-103 respectivamente

Dado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los tres (3), días del mes de junio de 2016.




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA