

CERTIFICACIÓN

Compras
Byni
20:46 PM
30-10-18

hc
Carolina

La infrascrita Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento y Delegada de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), certifica la **RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.894/25-10-2018** aprobada en Sesión Ordinaria No.338 de fecha 25 de octubre de 2018, que literalmente dice: "**RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.894/25-10-2018.-** La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), **CONSIDERANDO (1):** Que mediante Decretos Ejecutivos PCM-011-2014; PCM-012-2014, PCM-025-2014 y PCM-049-2014 de fechas 15 de enero, 10 de abril, 30 de mayo y 4 de agosto de 2014 respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, el Presidente de la República en Consejo de Ministros decretó, entre otros: Intervenir al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por razones de interés público, nombrando para este efecto, una Comisión Interventora con amplios poderes conforme a lo establecido en el Artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública. **CONSIDERANDO (2):** Que en el Artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública, Reformando mediante Decreto 266-2013 contentivo de la Ley para optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, establece que la Comisión Interventora tiene las facultades que les corresponden a los administradores de las mismas, ejerciendo su representación legal. **CONSIDERANDO (3):** Que la Ley del Seguro Social establece en su artículo 1 que la Seguridad Social es un instrumento del estado al servicio de la justicia social, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la Salud, la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo. **CONSIDERANDO (4):** Que en el marco de la Resolución CI IHSS-UEP No.528/24-07-2018 se aprobaron las bases de la Licitación Pública LPN No.020-2018 "Remodelación y Obras Conexas de las Clínicas Periféricas en Choloma, Calpules, Tepeaca y El Progreso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)" en zona norte. **CONSIDERANDO (5):** Que para este proceso retiraron bases las empresas previamente precalificadas: 1. Constructora Mado, 2. Nacional de Ingenieros Electromecánica, 3. Diseño, Construcción y Servicios Técnicos S.A de C.V. (DICONSET), 4. Construcciones, Consultorías, Suministros y Servicios (C.C.S.S.), 5. M.R. Molina y Asociados S. de R.L. de C.V. y 6. Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería S. de R.L. (PROSIN). **CONSIDERANDO (6):** Que presentaron ofertas las siguientes empresas: OFERENTE NUMERO UNO: CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V., presentó una oferta económica por un monto de SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L6,918,657.57); **Lote No.1:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L1,489,494.35); **Lote No.2:** UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CATORCE LEMPIRAS CON VEINTIÚN CENTAVOS (L1,326,014.21); **Lote No.3:** UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L1,372,891.30); **Lote No. 4:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L1,416,175.73); **Lote No.5:** UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,266,265.00) y **Lote No.6:** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS (L47,817.00); con Garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza No. ZC-FL-72212-2018, extendida por Seguros CREFISA, por un monto de CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L140,000.00) con una vigencia del 21 de agosto de 2018, hasta el 21 de diciembre de 2018, presentando oferta económica, documentación legal y técnica que contiene 88



folios. OFERENTE DOS: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. (DICONSET) presentó una oferta económica por un monto de NUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L9,113,079.00); desglosados así: para el **Lote No.1** por UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L1,830,340.31); para el **Lote 2**: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L1,619,035.44); **Lote 3**: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (L1,990,694.34); **Lote No.4**: DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L2,053,362.31); **Lote.5**: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L1,619,646.60); presentando Garantía de Mantenimiento de Oferta mediante Fianza No.180390 extendida por Seguros del País, por un monto de DOSCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L215,000.00) con una vigencia del 21 de agosto de 2018, hasta el 29 de diciembre de 2018, presentando oferta económica con 44 folios, documentación legal y técnica que contiene 236 folios.

OFERENTE TRES: CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SEVICIOS (C.C.S.S.) presentó una oferta económica por un monto de NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L9,022,003.40) **Lote No.1**: DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L2,044,924.68); **Lote No.2**: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L1,685,522.49); **Lote No.3**: UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L1,711,406.03); **Lote No.4**: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L1,764,819.72); **Lote No. 5**: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L1,742,769.60) y **Lote No.6**: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L72,560.88); con Garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza No. ZC-FL-72176-2018, extendida por Seguros CREFISA, por un monto de CIENTO NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L190,000.00) con una vigencia del 21 de agosto de 2018, hasta el 21 de enero de 2019, presentando oferta económica, documentación legal y técnica que contiene 69 folios, asimismo, presenta fichas de costos, del folio 01 al 168.

OFERENTE CUATRO: PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN) presentó una oferta económica por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (L6,307,837.06); **Lote No.1**: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L1,237,278.63); **Lote No.2**: UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L1,107,471.05); **Lote No.3**: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L1,140,483.27); **Lote No. 4**: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L1,155,181.71); **Lote No. 5**: UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L1,606,748.00) y **Lote No. 6**: SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L60,674.40), presentando Garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza No. ZC-FL-72181-2018,

extendida por Seguros CREFISA, por un monto de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L200,000.00) con una vigencia del 21 de agosto de 2018, hasta el 21 de diciembre de 2018, presentando oferta económica, documentación legal y técnica que contiene 394 folios.

LOTE	DICONSET	CCSS	PROSIN	M.R. MOLINA
No.1	L1,830,340.31	L2,044,924.68	L1,237,278.63	L1,489,494.35
No.2	L1,619,035.44	L1,685,522.49	L1,107,471.05	L1,326,014.21
No.3	L1,990,694.34	L1,711,406.03	L1,140,483.27	L1,372,891.30
No.4	L2,053,362.31	L1,764,819.72	L1,155,181.71	L1,416,175.73
No.5	L1,619,646.60	L1,742,769.60	L1,606,748.00	L1,266,265.00
No.6	L0.00	L72,560.88	L60,674.40	L47,817.00
	L9,113,079.00	L9,022,003.40	L6,307,837.06	L6,918,657.57

CONSIDERANDO (7): Que según Acta No.2 de fecha 11 de septiembre de 2018, que corresponde a la evaluación legal, las empresas: CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.); PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R.L. (PROSIN); CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., y DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (DICONSET) calificaron legal y financieramente continuando a la evaluación técnica. **CONSIDERANDO (8):** Que según acta No.3 de fecha 24 de septiembre de 2018, de la evaluación técnica en lo que corresponde al análisis de fichas de costos, cantidades de obra y especificaciones técnicas solicitadas en las bases de licitación, en la cual indican que las empresas Construcciones, Consultorías, Suministros y Servicios (C.C.S.S.); Proyectos Obras y Servicios de Ingeniería S. de R.L. (PROSIN); Constructora M.R. Molina y Asociados S. de R.L. de C.V; Diseño, Construcción y Servicios Técnicos, S.A. de C.V. (DICONSET) cumplen con las Especificaciones Técnica solicitadas en el Documento Base; con el Tiempo de ejecución de la obra, en el cual indican como plazo 60 días calendarios a partir de la Orden de Inicio. **CONSIDERANDO (9):** Que la comisión evaluadora en base a que las empresas DICONSET, CCSS, PROSIN y MR MOLINA cumplieron con la presentación de la documentación legal y con las especificaciones técnicas, procede a realizar el análisis económico de las ofertas de la siguiente manera:

LOTE 1	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA REGIONAL DE CHOLOMA			DICONSET		CCSS		PROSIN		MOLINA	
	Ítem	Descripción	U	Can	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
A	PRELIMINARES										
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L457.57	L3,660.56	L172.51	L1,380.08	L428.65	L3,429.20	L60.50	L484.00
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L350.33	L700.66	L1,380.06	L2,760.12	L428.65	L857.30	L60.50	L121.00
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L143.00	L572.00	L107.55	L430.20	L71.33	L285.32	L40.24	L160.96
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L400.37	L3,202.96	L93.02	L744.16	L42.87	L342.96	L30.25	L242.00
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrastos	U	45	L214.49	L9,652.05	L117.62	L5,292.90	L127.38	L5,732.10	L63.25	L2,846.25
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L2,287.87	L18,302.96	L968.63	L7,749.04	L1,530.90	L12,247.20	L184.53	L1,476.24






INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Página No.4
Certificación Resolución CI IHSS-GAYF No.894/25-10-2018

A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	115	L219.72	L25,267.80	L232.26	L26,709.90	L417.84	L48,051.60	L138.59	L15,937.85
SUB TOTAL					L61,358.99		L45,066.40		L70,945.68		L21,268.30
B ACABADOS											
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	15	L856.50	L12,847.50	L763.61	L11,454.15	L849.61	L12,744.15	L713.36	L10,700.40
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	80	L856.50	L68,520.00	L763.61	L61,088.80	L763.95	L61,116.00	L713.36	L57,068.80
B.3	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	15	L279.73	L4,195.95	L289.38	L4,340.70	L337.40	L5,061.00	L95.83	L1,437.45
B.4	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L262.79	L11,825.55	L169.00	L7,605.00	L202.40	L9,108.00	L44.89	L2,020.05
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1350	L101.06	L136,431.00	L299.82	L404,757.00	L77.50	L104,625.00	L244.10	L329,535.00
SUBTOTAL					L233,820.00		L489,245.65		L192,654.15		L400,761.70
C PUERTAS											
C.1	Suministro e instalación puerta Termofomada de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	5	L3,028.33	L15,141.65	L4,366.92	L21,834.60	L2,764.95	L13,824.75	L2,657.47	L13,287.35
	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L4,864.73	L9,729.46	L6,822.92	L13,645.84	L3,828.52	L7,657.04	L2,657.47	L5,314.94
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L4,864.73	L9,729.46	L7,314.92	L14,629.84	L3,711.88	L7,423.76	L2,657.47	L5,314.94
C.3	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	8	L1,278.75	L10,230.00	L622.69	L4,981.52	L477.06	L3,816.48	L605.00	L4,840.00
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, Pigotes, pasadores y llavines)	U	20	L3,439.04	L68,780.80	L5,077.44	L101,548.80	L3,051.66	L61,033.20	L3,509.00	L70,180.00
SUBTOTAL					L113,611.37		L156,640.60		L93,755.23		L98,937.23



D CIELO FALSO											
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	15	L222.04	L3,330.60	L348.77	L5,231.55	L420.84	L6,312.60	L204.19	L3,062.85
D.2	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	4	L334.24	L1,336.96	L583.85	L2,335.40	L320.93	L1,283.72	L308.70	L1,234.80
SUBTOTAL					L4,667.56		L7,566.95		L7,596.32		L4,297.65
E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA											
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos incluye accesorios	U	7	L1,628.12	L11,396.84	L2,309.20	L16,164.40	L2,321.14	L16,247.98	L2,860.44	L20,023.08
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos incluye accesorios	U	3	L1,362.57	L4,087.71	L2,309.20	L6,927.60	L951.20	L2,853.60	L2,860.44	L8,581.32
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilera de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	3	L4,766.40	L14,299.20	L10,885.50	L32,656.50	L5,327.53	L15,982.59	L1,157.07	L3,471.21
SUBTOTAL					L29,783.75		L55,748.50		L35,084.17		L32,075.61
F INSTALACIÓN ELECTRICA											
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	90	L4,514.83	L406,334.70	L3,545.05	L319,054.50	L2,588.82	L232,993.80	L2,688.62	L241,975.80



F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	110	L2,674.66	L294,212.60	L1,845.91	L203,050.10	L1,684.86	L185,334.60	L1,442.68	L158,694.80
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	50	L2,674.66	L133,733.00	L1,789.33	L89,466.50	L1,695.60	L84,780.00	L1,460.78	L73,039.00
F.4	Suministro e Instalación de FOCO, 24W 6500K, 120v.	U	105	L393.49	L41,316.45	L345.27	L36,253.35	L159.51	L16,748.55	L163.35	L17,151.75
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	23	L13,248.63	L304,718.49	L9,575.86	L220,244.78	L8,874.85	L204,121.55	L10,902.10	L250,748.30
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L1,096.38	L6,578.28	L1,062.42	L6,374.52	L903.09	L5,418.54	L918.09	L5,508.54
SUBTOTAL					L1,186,893.52		L874,443.75		L729,397.04		L747,118.19
OTROS											
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L1,892.61	L7,570.44	L1,927.41	L7,709.64	L1,231.72	L4,926.88	L3,556.24	L14,224.96
SUBTOTAL					L7,570.44		L7,709.64		L4,926.88		L14,224.96

**Gran Total
LOTE 1**

L1,637,705.63	L1,636,421.49	L1,134,359.47	L1,318,683.64
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

LOTE :	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA REGIONAL DE EL PROGRESO SPS			DICOSET		CCSS		PROSIN		MOLINA	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
PRELIMINARES											
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L468.43	L3,747.44	L172.51	L1,380.08	L428.65	L3,429.20	L60.50	L484.00
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L358.64	L717.28	L1,380.06	L2,760.12	L428.65	L857.30	L60.50	L121.00
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L146.38	L585.52	L107.55	L430.20	L71.33	L285.32	L30.25	L121.00
A.4	Desmontaje de llavin en puerta	U	8	L409.88	L3,279.04	L93.02	L744.16	L42.87	L342.96	L40.24	L321.92
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrastos	U	45	L219.57	L9,880.65	L117.62	L5,292.90	L127.38	L5,732.10	L63.25	L2,846.25
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L2,342.16	L18,737.28	L968.63	L7,749.04	L1,530.90	L12,247.20	L184.53	L1,476.24

A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	115	L255.67	L29,402.05	L232.26	L26,709.90	L417.84	L48,051.60	L138.59	L15,937.85
SUB TOTAL					L66,349.26		L45,066.40		L70,945.68		L21,308.26
B ACABADOS											
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	18	L876.82	L15,782.76	L763.61	L13,744.98	L849.61	L15,292.98	L713.36	L12,840.48
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	105	L876.82	L92,066.10	L763.61	L80,179.05	L763.95	L80,214.75	L713.36	L74,902.80
B.3	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	15	L286.37	L4,295.55	L289.38	L4,340.70	L337.40	L5,061.00	L95.83	L1,437.45
B.4	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L269.02	L12,105.90	L169.00	L7,605.00	L202.40	L9,108.00	L44.89	L2,020.05
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1350	L103.46	L139,671.00	L299.82	L404,757.00	L77.50	L104,625.00	L244.10	L329,535.00
SUBTOTAL					L263,921.31		L510,626.73		L214,301.73		L420,735.78
C PUERTAS											
C.1	Suministro e instalación puerta Termoformada de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	1	L3,465.98	L3,465.98	L4,366.92	L4,366.92	L2,764.95	L2,764.95	L2,657.47	L2,657.47
	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	1	L5,046.78	L5,046.78	L6,822.92	L6,822.92	L3,828.52	L3,828.52	L2,657.47	L2,657.47
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L5,046.78	L10,093.56	L7,314.92	L14,629.84	L3,711.88	L7,423.76	L2,657.47	L5,314.94
C.3	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	8	L1,309.10	L10,472.80	L622.69	L4,981.52	L477.06	L3,816.48	L605.00	L4,840.00
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, Pigotes, pasadores y llavines)	U	20	L3,520.64	L70,412.80	L5,077.44	L101,548.80	L3,051.66	L61,033.20	L3,509.00	L70,180.00
SUBTOTAL					L99,491.92		L132,350.00		L78,866.91		L85,649.88



D CIELO FALSO											
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	18	L227.31	L4,091.58	L348.77	L6,277.86	L420.84	L7,575.12	L204.19	L3,675.42
D.2	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	6	L342.16	L2,052.96	L583.85	L3,503.10	L320.93	L1,925.58	L308.70	L1,852.20
SUBTOTAL					L6,144.54		L9,780.96		L9,500.70		L5,527.62
E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA											
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos s incluye accesorios	U	7	L1,626.99	L11,388.93	L2,309.20	L16,164.40	L2,321.14	L16,247.98	L2,860.44	L20,023.08
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos s incluye accesorios	U	3	L1,355.13	L4,065.39	L2,309.20	L6,927.60	L951.20	L2,853.60	L2,860.44	L8,581.32
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco.	ML	6	L4,879.49	L29,276.94	L10,885.50	L65,313.00	L5,327.53	L31,965.18	L1,157.07	L6,942.42
	Incluye refuerzo doble de perfilería de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.										
SUBTOTAL					L44,731.26		L88,405.00		L51,066.76		L35,546.82
F INSTALACIÓN ELECTRICA											
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	70	L4,621.94	L323,535.80	L3,545.05	L248,153.50	L2,588.82	L181,217.40	L2,688.62	L188,203.40



F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	79	L2,738.11	L216,310.69	L1,845.91	L145,826.89	L1,684.86	L133,103.94	L1,442.68	L113,971.72
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	74	L2,738.11	L202,620.14	L1,789.33	L132,410.42	L1,695.60	L125,474.40	L1,460.78	L108,097.72
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	90	L402.83	L36,254.70	L345.27	L31,074.30	L159.51	L14,355.90	L163.35	L14,701.50
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	13	L13,562.95	L176,318.35	L9,575.86	L124,486.18	L8,874.85	L115,373.05	L10,902.10	L141,727.30
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L1,122.40	L6,734.40	L1,062.42	L6,374.52	L903.09	L5,418.54	L918.09	L5,508.54
SUBTOTAL					L961,774.08		L688,325.81		L574,943.23		L572,210.18
OTROS											
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L264.54	L1,058.16	L1,927.41	L7,709.64	L1,231.72	L4,926.88	L3,556.24	L14,224.96
SUBTOTAL					L1,058.16		L7,709.64		L4,926.88		L14,224.96
Gran Total LOTE 2					L1,443,470.53		L1,482,264.54		L1,004,551.89		L1,155,203.50

LOTE	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA PERIFERICA DE CALPULES SPS	DICONSET				GCSS		PROSIN		MOLINA	
		Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
PRELIMINARES											
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L451.10	L3,608.80	L172.51	L1,380.08	L428.65	L3,429.20	L60.50	L484.00
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L345.37	L690.74	L1,380.06	L2,760.12	L428.65	L857.30	L60.50	L121.00
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L140.97	L563.88	L107.55	L430.20	L71.33	L285.32	L40.24	L160.96
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L394.72	L3,157.76	L93.02	L744.16	L42.87	L342.96	L30.25	L242.00
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrastos	U	42	L211.46	L8,881.32	L117.62	L4,940.04	L127.38	L5,349.96	L63.25	L2,656.50
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L2,255.51	L18,044.08	L968.63	L7,749.04	L1,530.90	L12,247.20	L184.53	L1,476.24



A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	125	L246.22	L30,777.50	L232.26	L29,032.50	L417.84	L52,230.00	L138.59	L17,323.75
A.8	Demolición de cielo de fascia de tabla yeso	ML	105	L144.32	L15,153.60	L107.55	L11,292.75	L99.20	L10,416.00	L28.74	L3,017.70
SUB TOTAL					L80,877.68		L58,328.89		L85,157.94		L25,482.15
B ACABADOS											
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	8	L844.38	L6,755.04	L763.61	L6,108.88	L849.61	L6,796.88	L906.69	L7,253.52
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	12	L844.38	L10,132.56	L763.61	L9,163.32	L763.95	L9,167.40	L906.69	L10,880.28
B.3	Canal de aguas lluvias	ML	40	L478.62	L19,144.80	L553.50	L22,140.00	L252.63	L10,105.20	L61.67	L2,466.80
B.4	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	10	L275.77	L2,757.70	L289.38	L2,893.80	L337.40	L3,374.00	L65.78	L657.80
B.5	Suministro y aplicación de pintura en aleros exterior	M2	105	L99.64	L10,462.20	L169.00	L17,745.00	L61.04	L6,409.20	L244.10	L25,630.50
B.6	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L259.07	L11,658.15	L169.00	L7,605.00	L202.40	L9,108.00	L46.93	L2,111.85
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1250	L99.64	L124,550.00	L299.82	L374,775.00	L77.50	L96,875.00	L244.10	L305,125.00
SUBTOTAL					L185,460.45		L440,431.00		L141,835.68		L354,125.75
C PUERTAS											
C.1	Suministro e instalación puerta Termoformas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	4	L3,337.74	L13,350.96	L4,366.92	L17,467.68	L2,764.95	L11,059.80	L2,657.47	L10,629.88
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L4,860.07	L9,720.14	L6,822.92	L13,645.84	L3,828.52	L7,657.04	L2,657.47	L5,314.94
C.3	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L4,860.07	L9,720.14	L7,314.92	L14,629.84	L3,711.88	L7,423.76	L2,657.47	L5,314.94
C.4	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	5	L1,260.66	L6,303.30	L622.69	L3,113.45	L477.06	L2,385.30	L605.00	L3,025.00

C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, Pigotes, pasadores y llavines)	U	15	L3,390.38	L50,855.70	L5,077.44	L76,161.60	L3,051.66	L45,774.90	L3,509.00	L52,635.00
	SUBTOTAL				L89,950.24		L125,018.41		L74,300.80		L76,919.76
D	CIELO FALSO										
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejeria	M2	15	L218.90	L3,283.50	L348.77	L5,231.55	L420.84	L6,312.60	L117.07	L1,756.05
D.2	Suministro e instalación de cielo fascia exterior	M2	105	L3,759.17	L394,712.85	L583.85	L61,304.25	L455.71	L47,849.55	L583.83	L61,302.15
D.3	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	4	L329.50	L1,318.00	L583.85	L2,335.40	L320.93	L1,283.72	L308.70	L1,234.80
	SUBTOTAL				L399,314.35		L68,871.20		L55,445.87		L64,293.00
E	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA										
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos s incluye accesorios	U	3	L1,566.79	L4,700.37	L2,309.20	L6,927.60	L2,321.14	L6,963.42	L2,860.44	L8,581.32
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos s incluye accesorios	U	5	L1,305.00	L6,525.00	L2,309.20	L11,546.00	L951.20	L4,756.00	L2,860.44	L14,302.20
E.11	Suministro e instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilería de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa	ML	3	L4,698.96	L14,096.88	L10,885.50	L32,656.50	L5,327.53	L15,982.59	L1,157.07	L3,471.21



	Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.											
	SUBTOTAL				L25,322.25		L51,130.10		L27,702.01			L26,354.73
F	INSTALACIÓN ELECTRICA											
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	78	L4,450.95	L347,174.10	L3,545.05	L276,513.90	L2,588.82	L201,927.96	L2,688.62	L209,712.36	
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	130	L2,636.82	L342,786.60	L1,845.91	L239,968.30	L1,684.86	L219,031.80	L1,442.68	L187,548.40	
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	30	L2,636.82	L79,104.60	L1,789.33	L53,679.90	L1,695.60	L50,868.00	L1,460.78	L43,823.40	
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	88	L387.92	L34,136.96	L345.27	L30,383.76	L159.51	L14,036.88	L163.35	L14,374.80	
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	20	L13,061.51	L261,230.20	L9,575.86	L191,517.20	L8,874.85	L177,497.00	L10,902.10	L218,042.00	
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L1,080.87	L6,485.22	L1,062.42	L6,374.52	L903.09	L5,418.54	L918.09	L5,508.54	
	SUBTOTAL				L1,070,917.68		L798,437.58		L668,780.18			L679,009.50
G	OTROS											
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	2	254.75	L509.50	L1,927.41	L3,854.82	L1,231.72	L2,463.44	L3,556.24	L7,112.48	
	SUBTOTAL				L509.50		L3,854.82		L2,463.44			L7,112.48
GRAN TOTAL LOTE 3					L1,852,352.15		L1,487,743.11		L1,055,685.92			L1,233,297.37

LOTE 4	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA PERIFERICA DE TEPEACA SPS			DICONSET		CCSS		PROSIN		MOLINA	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
A	PRELIMINARES										
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L459.89	L3,679.12	L172.51	L1,380.08	L428.65	L3,429.20	L60.50	L484.00
A.2	Desmontaje de división de baño	U	4	L352.10	L1,408.40	L1,380.06	L5,520.24	L428.65	L1,714.60	L60.50	L242.00
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso	M2	12	L143.72	L1,724.64	L107.55	L1,290.60	L71.33	L855.96	L40.24	L482.88
A.4	Desmontaje de llavin en puerta	U	8	L402.40	L3,219.20	L93.02	L744.16	L42.87	L342.96	L30.25	L242.00



A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrazos	U	40	L215.57	L8,622.80	L117.62	L4,704.80	L127.38	L5,095.20	L184.53	L7,381.20
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L2,299.47	L18,395.76	L968.63	L7,749.04	L1,530.90	L12,247.20	L63.25	L506.00
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	125	L251.01	L31,376.25	L232.26	L29,032.50	L417.84	L52,230.00	L138.59	L17,323.75
A.8	Demolición de cielo de fascia de tabla yeso	ML	115	L147.14	L16,921.10	L107.55	L12,368.25	L99.20	L11,408.00	L28.74	L3,305.10
SUB TOTAL					L85,347.27		L62,789.67		L87,323.12		L29,966.93
B ACABADOS											
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	10	L860.84	L8,608.40	L763.61	L7,636.10	L849.61	L8,496.10	L906.69	L9,066.90
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	30	L860.84	L25,825.20	L763.61	L22,908.30	L763.95	L22,918.50	L906.69	L27,200.70
B.3	Canal de aguas lluvias	ML	48	L487.95	L23,421.60	L597.31	L28,670.88	L252.63	L12,126.24	L61.67	L2,960.16
B.4	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	12	L281.15	L3,373.80	L289.38	L3,472.56	L337.40	L4,048.80	L65.78	L789.36
B.5	Suministro y aplicación de pintura en aleros exterior	M2	105	L101.57	L10,664.85	L169.00	L17,745.00	L61.04	L6,409.20	L244.10	L25,630.50
B.6	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L264.12	L11,885.40	L169.00	L7,605.00	L202.40	L9,108.00	L46.93	L2,111.85
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1250	L101.57	L126,962.50	L299.82	L374,775.00	L77.50	L96,875.00	L244.10	L305,125.00
SUBTOTAL					L210,741.75		L462,812.84		L159,981.84		L372,884.47
C PUERTAS											
C.1	Suministro e instalación puerta Termoformada de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,402.80	L6,805.60	L4,366.92	L8,733.84	L2,764.95	L5,529.90	L2,657.47	L2,657.47
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L4,954.80	L9,909.60	L6,822.92	L13,645.84	L3,828.52	L7,657.04	L2,657.47	L5,314.94



C.3	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L4,954.80	L9,909.60	L7,314.92	L14,629.84	L3,711.88	L7,423.76	L2,657.47	L5,314.94
C.4	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	5	L1,285.24	L6,426.20	L622.69	L3,113.45	L477.06	L2,385.30	L605.00	L3,025.00
C.5	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, Pigotes, pasadores y llavines)	U	10	L3,456.46	L34,564.60	L5,077.44	L50,774.40	L3,051.66	L30,516.60	L3,509.00	L35,090.00
SUBTOTAL					L67,615.60		L90,897.37		L53,512.60		L51,402.35
D CIELO FALSO											
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	20	L223.17	L4,463.40	L348.77	L6,975.40	L420.84	L8,416.80	L117.07	L2,341.40
D.2	Suministro e instalación de cielo fascia exterior	M2	105	L3,832.44	L402,406.20	L583.85	L61,304.25	L455.71	L47,849.55	L583.83	L61,302.15
D.3	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	9	L335.93	L3,023.37	L583.85	L5,254.65	L320.93	L2,888.37	L308.70	L2,778.30
SUBTOTAL					L409,892.97		L73,534.30		L59,154.72		L66,421.85
E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA											
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos s incluye accesorios	U	2	L1,597.33	L3,194.66	L2,309.20	L4,618.40	L2,321.14	L4,642.28	L2,860.44	L5,720.88
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos s incluye accesorios	U	3	L1,330.44	L3,991.32	L2,309.20	L6,927.60	L951.20	L2,853.60	L2,860.44	L8,581.32
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilera de aluminio para fijar barra de sujeción,	ML	4	L4,790.55	L19,162.20	L10,885.50	L43,542.00	L5,327.53	L21,310.12	L1,157.07	L4,628.28



	puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.											
	SUBTOTAL				L26,348.18		L55,088.00		L28,806.00			L18,930.48
F	INSTALACIÓN ELECTRICA											
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	76	L4,537.71	L344,865.96	L3,545.05	L269,423.80	L2,588.82	L196,750.32	L2,688.62	L204,335.12	
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	115	L2,688.21	L309,144.15	L1,845.91	L212,279.65	L1,684.86	L193,758.90	L1,442.68	L165,908.20	
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	29	L2,688.21	L77,958.09	L1,789.33	L51,890.57	L1,695.60	L49,172.40	L1,460.78	L42,362.62	
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	87	L395.48	L34,406.76	L345.27	L30,038.49	L159.51	L13,877.37	L163.35	L14,211.45	
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	20	L13,316.10	L266,322.00	L9,575.86	L191,517.20	L8,874.85	L177,497.00	L10,902.10	L218,042.00	
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L1,101.94	L6,611.64	L1,062.42	L6,374.52	L903.09	L5,418.54	L918.09	L5,508.54	
	SUBTOTAL				L1,039,308.60		L761,524.23		L636,474.53			L650,367.93
G	OTROS											
G.1	SUM. E INST DE ESPEJO BISELADO	U	4	L259.72	L1,038.88	L1,927.41	L7,709.64	L1,231.72	L4,926.88	L3,556.24	L14,224.96	
	SUBTOTAL				L1,038.88		L7,709.64		L4,926.88			L14,224.96

GRAN TOTAL LOTE 4

	L1,813,945.07	L1,514,356.05	L1,030,179.69	L1,204,198.97
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

LOTE 5	PRESUPUESTO DE IMPERMEALIZACION DE LOSA REGIONAL DE EL PROGRESO Y CHOLOMA SPS				DICONSET		CCSS		PROSIN		MOLINA	
	Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
PRELIMINARES												



A.1	Desmontaje de impermeabilización de losa existente	M2	2860	L132.18	L378,034.80	L46.86	L134,019.60	L7.48	L21,392.80	L63.25	L180,895.00
SUBTOTAL					L378,034.80		L134,019.60		L21,392.80		L180,895.00
B IMPERMEALIZACION											
B.1	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para tráfico ocasional App Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 MM	M2	2860	L434.13	L1,241,611.80	L562.50	L1,608,750.00	L554.32	L1,585,355.20	L379.50	L1,085,370.00
SUBTOTAL					L1,241,611.80		L1,608,750.00		L1,585,355.20		L1,085,370.00

GRAN TOTAL LOTE 5		L1,619,646.60		L1,742,769.60		L1,606,748.00		L1,266,265.00
--------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

LOTE 6	PRESUPUESTO DE IMPERMEALIZACION DE LOSA REGIONAL DE TEPEACA Y CALPULES SPS			DICONSET		CCSS		PROSIN		MOLINA	
Ítem	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
A PRELIMINARES											
A.1	Desmontaje de impermeabilización de losa CALPULES	M2	54	L0.00		L46.86	L2,530.44	L7.48	L403.92	L63.25	L3,415.50
A.2	Desmontaje de impermeabilización de losa TEPEACA	M2	54	L0.00		L46.86	L2,530.44	L7.48	L403.92	L63.25	L3,415.50
SUBTOTAL				L0.00			L5,060.88		L807.84		L6,831.00
B IMPERMEALIZACION											
B.1	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para tráfico ocasional App Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 MM CALPULE	M2	54	L0.00		L625.00	L33,750.00	L554.32	L29,933.28	L379.50	L20,493.00
B.2	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para tráfico ocasional App Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco	M2	54	L0.00		L625.00	L33,750.00	L554.32	L29,933.28	L379.50	L20,493.00



	y revisión de traslapes EPDM 1.5 MM TEPEACA								
	SUBTOTAL		L0.00			L67,500.00		L59,866.56	L40,986.00

GRAN TOTAL LOTE	6	L0.00		L72,560.88		L60,674.40		L47,817.00
------------------------	----------	--------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

CONSIDERANDO (10): Que resultado del análisis comparativo de precios se detectaron errores aritméticos entre precio y total, así como de cantidades que a continuación se detallan: LA EMPRESA CCSS: en el **Lote C 1**: Suministro e Instalación puerta termo formada de tablero 1.00X 2,10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mocheta), la cantidad solicitada por el IHSS es de 5 unidades y en su oferta colocaron 52 unidades, por lo que se realizaron las correcciones aritméticas correspondientes quedando el valor para el **Lote 1** por un monto de Un Millón Ochocientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Nueve Lempiras con Cuarenta y Cuatro Centavos (L1,839,679.44), por lo que su oferta total para los seis (6) lotes es de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS.(L8,816,758.16), aceptando la empresa la corrección realizada; a la empresa MR MOLINA, en el **Lote 1, 2, ítem A7**; Resane en pared agrietada con mortero 1.4, usar malla tipo gallinero y epóxido en junta, en la oferta colocaron 15,937.97, siendo lo correcto al hacer la operación con el precio unitario de 115 X L138.59, el resultado es de L15,937.85, en el **Lote 3 y 4**, ítem A-7 Resane en pared agrietada con mortero 1.4, usar malla tipo gallinero y epóxido en junta. En la oferta colocaron L17,323.88, siendo lo correcto al hacer la operación con el precio unitario 125 X L138.59, el resultado es de L17,323.75, en el **Lote 4**, ítem C-1 Suministro e Instalación puerta termo formada de tablero 1.00 X 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mocheta) colocaron 1 unidad y lo solicitado por el IHSS es de 2 unidades, no cumpliendo con las especificaciones y condiciones técnicas ofertadas, por lo que para el lote 4 no se considerara en la evaluación económica para posterior adjudicación. **CONSIDERANDO (11):** Que en base al numeral anterior las empresas que cumplen económicamente son: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. (DICONSET) para los lotes 1 al 5, CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SEVICIOS (C.C.S.S.) lotes 1 al 6; PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN) lotes 1 al 6 y CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V, lotes 1, 2, 3, 5 y 6 el lote 4 no se considera porque no cumple con las condiciones técnicas solicitadas. Según se resumen de ofertas por lote y empresas así:

LOTE	DICONSET	CCSS	PROSIN	M.R. MOLINA
No.1	L1,637,705.63	L1,636,421.49	L1,237,278.63	L1,318,683.64
No.2	L1,443,470.53	L1,482,264.54	L1,107,471.05	L1,155,203.50
No.3	L1,852,352.15	L1,487,743.11	L1,140,483.27	L1,233,297.37
No.4	L1,813,945.07	L1,514,356.05	L1,155,181.71	NO
No.5	L1,619,846.60	L1,742,769.60	L1,606,748.00	L1,266,265.00
No. 6	L0.00	L72,560.88	L60,674.40	L47,817.00
	L8,367,119.98	L7,936,115.67	L5,892,199.37	L5,021,266.51

CONSIDERANDO (12): Que resultado del análisis de cantidades de obra y precios en su oferta económica y de conformidad al Artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado, la Comisión de Evaluación recomienda la adjudicación del proceso de Licitación Pública Nacional No.020-2018 "REMODELACIÓN Y OBRAS CONEXAS DE LAS CLÍNICA REGIONALES CHOLOMA, EL PROGRESO, CLÍNICA PERIFÉRICA CALPULES Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a la empresa PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA



S. DE R.L. (PROSIN), los lotes del 1 al 4 por un monto de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS, (L4,640,414.66) por ofrecer el menor precio, y estos precios encontrarse dentro de los precios de mercado de acuerdo al siguiente desglose:

LOTE 1	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA REGIONAL DE CHOLOMA			PROSIN	
Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total
A	PRELIMINARES				
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L428.65	L857.30
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L71.33	L285.32
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrastos s	U	45	L127.38	L5,732.10
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	115	L417.84	L48,051.60
	SUBTOTAL				L70,945.68
B	ACABADOS				
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	15	L849.61	L12,744.15
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	80	L763.95	L61,116.00
B.3	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	15	L337.40	L5,061.00
B.4	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1350	L77.50	L104,625.00
	SUBTOTAL				L192,654.15
C	PUERTAS				
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	5	L2,764.95	L13,824.75
	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,828.52	L7,657.04
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76
C.3	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	8	L477.06	L3,816.48
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	20	L3,051.66	L61,033.20
	Subtotal				L93,755.23
D	Cielo falso				
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejeria	M2	15	L420.84	L6,312.60
D.2	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	4	L320.93	L1,283.72
	SUBTOTAL				L7,596.32
E	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	2	L2,589.99	L5,179.98
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	1	L2,496.68	L2,496.68
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	2	L857.60	L1,715.20
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	20	L904.25	L18,085.00
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	20	L408.42	L8,168.40
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	16	L2,548.58	L40,777.28
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	5	L1,294.70	L6,473.50
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos s incluye accesorios	U	7	L2,321.14	L16,247.98
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos s incluye accesorios	U	3	L951.20	L2,853.60
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 ¼" x 1 ¼", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilería de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	3	L5,327.53	L15,982.59
	Subtotal				L138,003.33
F	INSTALACIÓN ELECTRICA				
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	90	L2,588.82	L232,993.80
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	110	L1,684.86	L185,334.60
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	50	L1,695.60	L84,780.00
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	105	L159.51	L16,748.55
F.5	Suministro e Instalación de LAMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	23	L8,874.85	L204,121.55

F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54
	Subtotal				L729,397.04
G	OTROS				
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L1,231.72	L4,926.88
	SUBTOTAL				L4,926.88
	GRAN TOTAL				L1,237,278.63

LOTE 2	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA REGIONAL DE EL PROGRESO SPS			PROSIN	
ITEM	Descripción	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total
A	PRELIMINARES				
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L428.65	L857.30
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L71.33	L285.32
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrstos s	U	45	L127.38	L5,732.10
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	115	L417.84	L48,051.60
	SUBTOTAL				L70,945.68
B	ACABADOS				
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	18	L849.61	L15,292.98
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	105	L763.95	L80,214.75
B.3	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	15	L337.40	L5,061.00
B.4	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1350	L77.50	L104,625.00
	SUBTOTAL				L214,301.73
C	PUERTAS				
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	1	L2,764.95	L2,764.95
	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	1	L3,828.52	L3,828.52
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76
C.3	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	8	L477.06	L3,816.48
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	20	L3,051.66	L61,033.20
	Subtotal				L78,866.91
D	CIELO FALSO				
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	18	L420.84	L7,575.12
D.2	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	6	L320.93	L1,925.58
	SUBTOTAL				L9,500.70
E	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	2	L2,589.99	L5,179.98
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	1	L2,496.68	L2,496.68
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	2	L857.60	L1,715.20
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	20	L904.25	L18,085.00
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	20	L408.42	L8,168.40
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	16	L2,548.58	L40,777.28
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	5	L1,294.70	L6,473.50
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrstos s incluye accesorios	U	7	L2,321.14	L16,247.98
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrstos s incluye accesorios	U	3	L951.20	L2,853.60
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilería de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	6	L5,327.53	L31,965.18
	SUBTOTAL				L153,985.92
F	INSTALACIÓN ELECTRICA				
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	70	L2,588.82	L181,217.40
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	79	L1,684.86	L133,103.94



F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	74	L1,695.60	L125,474.40
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	90	L159.51	L14,355.90
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	13	L8,874.85	L115,373.05
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54
	Subtotal				L574,943.23
G	OTROS				
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L1,231.72	L4,926.88
	SUBTOTAL				L4,926.88
	GRAN TOTAL				L1,107,471.05

LOTE 3	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA PERIFERICA DE CALPULES SPS				PROSIN	
Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total	
A	PRELIMINARES					
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20	
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L428.65	L857.30	
	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L71.33	L285.32	
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96	
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrstos s	U	42	L127.38	L5,349.96	
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20	
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	125	L417.84	L52,230.00	
A.8	Demolición de cielo fascia de tabla yeso	ML	105	L99.20	L10,416.00	
	SUBTOTAL					L85,157.94
B	ACABADOS					
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	8	L849.61	L6,796.88	
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	12	L763.95	L9,167.40	
B.3	Canal de aguas lluvias	ML	40	L252.63	L10,105.20	
B.4	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	10	L337.40	L3,374.00	
B.5	Suministro y aplicación de pintura en aleros exterior	M2	105	L61.04	L6,409.20	
B.6	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00	
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1250	L77.50	L96,875.00	
	Subtotal					L141,835.68
C	PUERTAS					
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	4	L2,764.95	L11,059.80	
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,828.52	L7,657.04	
C.3	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76	
C.4	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	5	L477.06	L2,385.30	
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	15	L3,051.66	L45,774.90	
	SUBTOTAL					L74,300.80
D	CIELO FALSO					
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	15	L420.84	L6,312.60	
D.2	Suministro e instalación de cielo fascia exterior	M2	105	L455.71	L47,849.55	
D.3	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	4	L320.93	L1,283.72	
	Subtotal					L55,445.87
E	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12	
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	2	L2,589.99	L5,179.98	
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	1	L2,496.68	L2,496.68	
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	2	L857.60	L1,715.20	
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	15	L904.25	L13,563.75	
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	18	L408.42	L7,351.56	
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	12	L2,548.58	L30,582.96	
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	3	L1,294.70	L3,884.10	
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrstos s incluye accesorios	U	3	L2,321.14	L6,963.42	
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrstos incluye accesorios	U	5	L951.20	L4,756.00	
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 ¼" x 1 ¼", color blanco. Incluye refuerzo doble de periferia de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	3	L5,327.53	L15,982.59	
	SUBTOTAL					L112,499.36
F	INSTALACIÓN ELECTRICA					
F.1	Suministro e Instalación de Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	78	L2,588.82	L201,927.96	
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	130	L1,684.86	L219,031.80	
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	30	L1,695.60	L50,868.00	

F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	88	L159.51	L14,036.88
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	20	L8,874.85	L177,497.00
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54
SUBTOTAL					L668,780.18
G OTROS					
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	2	L1,231.72	L2,463.44
SUBTOTAL					L2,463.44
GRAN TOTAL					L1,140,483.27

LOTE 4	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA PERIFERICA DE TEPEACA SPS			PROSIN	
Item	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total
A PRELIMINARES					
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20
A.2	Desmontaje de división de baño	U	4	L428.65	L1,714.60
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso	M2	12	L71.33	L855.96
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrastos	U	40	L127.38	L5,095.20
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	125	L417.84	L52,230.00
A.8	Demolición de cielo fascia de tabla yeso	ML	115	L99.20	L11,408.00
SUB TOTAL					L87,323.12
B ACABADOS					
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	10	L849.61	L8,496.10
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	30	L763.95	L22,918.50
B.3	Canal de aguas lluvias	ML	48	L252.63	L12,126.24
B.4	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	12	L337.40	L4,048.80
B.5	Suministro y aplicación de pintura en aleros exterior	M2	105	L61.04	L6,409.20
B.6	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1250	L77.50	L96,875.00
SUBTOTAL					L159,981.84
C PUERTAS					
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L2,764.95	L5,529.90
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,828.52	L7,657.04
C.3	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76
C.4	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	5	L477.06	L2,385.30
C.5	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	10	L3,051.66	L30,516.60
SUBTOTAL					L53,512.60
D CIELO FALSO					
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	20	L420.84	L8,416.80
D.2	Suministro e instalación de cielo fascia exterior	M2	105	L455.71	L47,849.55
D.3	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	9	L320.93	L2,888.37
Subtotal					L59,154.72
E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	4	L2,589.99	L10,359.96
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	3	L2,496.68	L7,490.04
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	4	L857.60	L3,430.40
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	20	L904.25	L18,085.00
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	20	L408.42	L8,168.40
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	20	L2,548.58	L50,971.60
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	5	L1,294.70	L6,473.50
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos incluye accesorios	U	2	L2,321.14	L4,642.28
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos incluye accesorios	U	3	L951.20	L2,853.60
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilera de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	4	L5,327.53	L21,310.12
SUBTOTAL					L153,808.02
F INSTALACIÓN ELECTRICA					
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	76	L2,588.82	L196,750.32
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	115	L1,684.86	L193,758.90
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	29	L1,695.60	L49,172.40
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	87	L159.51	L13,877.37

F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	20	L8,874.85	L177,497.00
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54
SUBTOTAL					L636,474.53
G	OTROS				
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L1,231.72	L4,926.88
SUBTOTAL					L4,926.88
GRAN TOTAL					L1,155,181.71

CONSIDERANDO (13): Que los lotes 5 y 6 se recomiendan a adjudicar a la empresa CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V., por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L1,314,082.00) por ser menor en precio y cumplir especificaciones y condiciones técnicas así:

LOTE 5	PRESUPUESTO DE IMPERMEALIZACIÓN DE LOSA REGIONAL DE EL PROGRESO Y CHOLOMA SPS			MOLINA	
Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total
A	Preliminares				
A.1	Desmontaje de impermeabilización de losa existente	M2	2860	L63.25	L180,895.00
SUBTOTAL					L180,895.00
B	IMPERMEALIZACION				
B.1	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para trafico ocasional app Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 mm	M2	2860	L379.50	L1,085,370.00
SUBTOTAL					L1,085,370.00
GRAN TOTAL					L1,266,265.00

LOTE 6	PRESUPUESTO DE IMPERMEALIZACIÓN DE LOSA REGIONAL DE TEPEACA Y CALPULES SPS			MOLINA	
Ítem	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario	Precio Total
A	Preliminares				
A.1	Desmontaje de impermeabilización de losa calpules	M2	54	L63.25	L3,415.50
A.2	Desmontaje de impermeabilización de losa Tepeaca	M2	54	L63.25	L3,415.50
SUBTOTAL					L6,831.00
B	Impermeabilización				
B.1	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para trafico ocasional app Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 mm CALPULES	M2	54	L379.50	L20,493.00
B.2	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para trafico ocasional app Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 mm Tepeaca	M2	54	L379.50	L20,493.00
SUBTOTAL					L40,986.00
GRAN TOTAL					L47,817.00

CONSIDERANDO (14): Que ante lo expuesto, la adjudicación se resume por empresa y por lote de la siguiente manera:

LOTE	PROSIN
No.1	L1,237,278.63
No. 2	L1,107,471.05
No.3	L1,140,483.27
No.4	L1,155,181.71
	L4,640,414.66

LOTE	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V.
No.5	L1,266,265.00
No.6	L47,817.00
	L1,314,082.00




CONSIDERANDO (15): Que en base al numeral anterior el monto total a recomendar asciende a CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L5,954,496.66)

OTE	PROSIN	CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V.
No.1	L1,237,278.63	
No.2	L1,107,471.05	
No.3	L1,140,483.27	
No.4	L1,155,181.71	
No.5		L1,266,265.00
No.6		L47,817.00
	L4,640,414.66	L1,314,082.00

CONSIDERANDO (16): Que para este proceso se confirma que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria por Ocho Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con Ochenta Centavos (L8,153,847.80) emitida por la Subgerencia de Presupuesto mediante Memorando No. 1729-SGP/IHSS-2018 de fecha 5 de julio del 2018. **CONSIDERANDO (17):** Que asimismo la comisión evaluadora recomienda contemplar en el contrato la obligación de cumplir con todas las Especificaciones y condiciones Técnicas contenidas en el Documento Técnico de la oferta y solicitadas en las bases, tiempo de ejecución del proyecto es de 60 días calendarios partir de la firma del contrato y emisión de orden de inicio, así como considerar, todos los requisitos previos establecidos para la suscripción del contrato. **CONSIDERANDO (18):** Que con este proceso se logrará mejorar las condiciones físicas y ambientales de las clínicas regionales a fin de prestar una atención de calidad para todos los derechohabientes, por lo que se considera procedente adjudicar el proceso la Licitación Pública LPN No.020-2018 "Remodelación y Obras Conexas de las Clínicas Regionales en Choloma, Calpules, Tepeaca y El Progreso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)" a las empresas PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN), los lotes del 1 al 4 y la CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V., los lotes 5 y 6 por cumplir lo solicitado con la condiciones legales, técnicas y económica solicitadas. **POR TANTO:** En uso de las atribuciones otorgadas en Decreto Ejecutivo No.PCM-011-2014 de fecha 15 de enero de 2014, Decreto No. PCM-012-2014 de fecha 10 de abril de 2014; Decreto No. PCM-025-2014 de fecha 30 de mayo de 2014; PCM-049-2014, de fecha 9 de agosto de 2014 publicados en el Diario Oficial La Gaceta en fechas el 17 de enero, 3 y 30 de mayo y 9 de agosto de 2014 respectivamente, Artículos: 1, 5, 11, 12, 33, 38 numeral 2), 50 y 51 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 2, 11, 20, 37, 39, 53, 110, 125, 127, 132, 133, 136, 139 y 141 de su Reglamento, Artículo 100 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el Gobierno; en sesión del 25 de octubre de 2018, **RESUELVE: 1.** Dar por recibida y aceptada la recomendación presentada por la Comisión Evaluadora en el sentido de adjudicar el proceso de la Licitación Pública Nacional LPN No.020-2018 Remodelación y Obras Conexas de las Clínicas Regionales en Choloma, Calpules, Tepeaca y El Progreso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)" a la empresas a) PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN), la adjudicación de los lotes del 1 al 4 por un monto de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L4,640,414.66) b) CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. la adjudicación de los lotes 5 y 6 por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS



(L1,314,082.00) Por cumplir lo solicitado con las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas de acuerdo al siguiente detalle:

a. PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN):

LOTE 1	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA REGIONAL DE CHOLOMA			PROSIN	
Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total
PRELIMINARES					
A					
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L428.65	L857.30
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L71.33	L285.32
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrastos s	U	45	L127.38	L5,732.10
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	115	L417.84	L48,051.60
	SUB TOTAL				L70,945.68
ACABADOS					
B					
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	15	L849.61	L12,744.15
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	80	L763.95	L61,116.00
B.3	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	15	L337.40	L5,061.00
B.4	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1350	L77.50	L104,625.00
	SUBTOTAL				L192,654.15
PUERTAS					
C					
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	5	L2,764.95	L13,824.75
	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,828.52	L7,657.04
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76
C.3	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	8	L477.06	L3,816.48
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	20	L3,051.66	L61,033.20
	Subtotal				L93,755.23
D					
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejera	M2	15	L420.84	L6,312.60
D.2	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	4	L320.93	L1,283.72
	SUBTOTAL				L7,596.32
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
E					
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	2	L2,589.99	L5,179.98
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	1	L2,496.68	L2,496.68
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	2	L857.60	L1,715.20
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	20	L904.25	L18,085.00
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	20	L408.42	L8,168.40
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	16	L2,548.58	L40,777.28
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	5	L1,294.70	L6,473.50
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos s incluye accesorios	U	7	L2,321.14	L16,247.98
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos s incluye accesorios	U	3	L951.20	L2,853.60
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilera de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	3	L5,327.53	L15,982.59
	SUBTOTAL				L138,003.33
INSTALACIÓN ELECTRICA					
F					
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	90	L2,588.82	L232,993.80
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	110	L1,684.86	L185,334.60
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	50	L1,695.60	L84,780.00
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v.	U	105	L159.51	L16,748.55
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	23	L8,874.85	L204,121.55
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54
	Subtotal				L729,397.04



G	OTROS				
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L1,231.72	L4,926.88
SUBTOTAL					L4,926.88
GRAN TOTAL					L1,237,278.63

LOTE 2	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA REGIONAL DE EL PROGRESO SPS			PROSIN	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total
PRELIMINARES					
A					
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L428.65	L857.30
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L71.33	L285.32
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrstos s	U	45	L127.38	L5,732.10
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	115	L417.84	L48,051.60
SUBTOTAL					L70,945.68
ACABADOS					
B					
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	18	L849.61	L15,292.98
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	105	L763.95	L80,214.75
B.3	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	15	L337.40	L5,061.00
B.4	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1350	L77.50	L104,625.00
SUBTOTAL					L214,301.73
PUERTAS					
C					
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	1	L2,764.95	L2,764.95
	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	1	L3,828.52	L3,828.52
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76
C.3	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	8	L477.06	L3,816.48
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	20	L3,051.66	L61,033.20
SUBTOTAL					L78,866.91
CIELO FALSO					
D					
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	18	L420.84	L7,575.12
D.2	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	6	L320.93	L1,925.58
SUBTOTAL					L9,500.70
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
E					
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	2	L2,589.99	L5,179.98
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	1	L2,496.68	L2,496.68
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	2	L857.60	L1,715.20
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	20	L904.25	L18,085.00
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	20	L408.42	L8,168.40
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	16	L2,548.58	L40,777.28
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	5	L1,294.70	L6,473.50
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrstos s incluye accesorios	U	7	L2,321.14	L16,247.98
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrstos s incluye accesorios	U	3	L951.20	L2,853.60
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilaría de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	6	L5,327.53	L31,965.18
SUBTOTAL					L153,985.92
INSTALACIÓN ELECTRICA					
F					
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	70	L2,588.82	L181,217.40
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	79	L1,684.86	L133,103.94
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	74	L1,695.60	L125,474.40
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	90	L159.51	L14,355.90



F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	13	L8,874.85	L115,373.05
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54
Subtotal					L574,943.23
G	OTROS				
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L1,231.72	L4,926.88
SUBTOTAL					L4,926.88
GRAN TOTAL					L1,107,471.05

LOTE	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA PERIFERICA DE CALPULES SPS				PROSIN	
3						
Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total	
A PRELIMINARES						
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20	
A.2	Desmontaje de división de baño	U	2	L428.65	L857.30	
	Demolición de cielo falso tabla yeso con botado	M2	4	L71.33	L285.32	
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96	
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrstos s	U	42	L127.38	L5,349.96	
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20	
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	125	L417.84	L52,230.00	
A.8	Demolición de cielo fascia de tabla yeso	ML	105	L99.20	L10,416.00	
SUB TOTAL					L122,472.00	
B ACABADOS						
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	8	L849.61	L6,796.88	
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	12	L763.95	L9,167.40	
B.3	Canal de aguas lluvias	ML	40	L252.63	L10,105.20	
B.4	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	10	L337.40	L3,374.00	
B.5	Suministro y aplicación de pintura en aleros exterior	M2	105	L61.04	L6,409.20	
B.6	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00	
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1250	L77.50	L96,875.00	
SUBTOTAL					L141,835.68	
C PUERTAS						
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	4	L2,764.95	L11,059.80	
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,828.52	L7,657.04	
C.3	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76	
C.4	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	5	L477.06	L2,385.30	
C.4	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	15	L3,051.66	L45,774.90	
SUBTOTAL					L74,300.80	
D CIELO FALSO						
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	15	L420.84	L6,312.60	
D.2	Suministro e instalación de cielo fascia exterior	M2	105	L455.71	L47,849.55	
D.3	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	4	L320.93	L1,283.72	
SUBTOTAL					L55,445.87	
E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12	
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	2	L2,589.99	L5,179.98	
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	1	L2,496.68	L2,496.68	
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	2	L857.60	L1,715.20	
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	15	L904.25	L13,563.75	
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	18	L408.42	L7,351.56	
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	12	L2,548.58	L30,582.96	
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	3	L1,294.70	L3,884.10	
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrstos s incluye accesorios	U	3	L2,321.14	L6,963.42	
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrstos incluye accesorios	U	5	L951.20	L4,756.00	
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 ¼" x 1 ¼", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilera de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	3	L5,327.53	L15,982.59	
SUBTOTAL					L112,499.36	
F INSTALACIÓN ELECTRICA						
F.1	Suministro e Instalación de Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	78	L2,588.82	L201,927.96	



F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	130	L1,684.86	L219,031.80
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	30	L1,695.60	L50,868.00
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	88	L159.51	L14,036.88
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	20	L8,874.85	L177,497.00
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54
SUBTOTAL					L668,780.18
G	OTROS				
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	2	L1,231.72	L2,463.44
SUBTOTAL					L2,463.44
GRAN TOTAL					L1,140,483.27

LOTE 4	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CLINICA PERIFERICA DE TEPEACA SPS				PROSIN	
Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total	
PRELIMINARES						
A.1	Desmontaje de puerta de madera	U	8	L428.65	L3,429.20	
A.2	Desmontaje de división de baño	U	4	L428.65	L1,714.60	
A.3	Demolición de cielo falso tabla yeso	M2	12	L71.33	L855.96	
A.4	Desmontaje de llavín en puerta	U	8	L42.87	L342.96	
A.5	Desmontaje de accesorios de baños y lavatrastos	U	40	L127.38	L5,095.20	
A.6	Desmontaje de instalación eléctrica	DIA	8	L1,530.90	L12,247.20	
A.7	Resane de pared agrietada con mortero 1:4 usar malla tipo gallinero y epóxico en juntas	ML	125	L417.84	L52,230.00	
A.8	Demolición de cielo fascia de tabla yeso	ML	115	L99.20	L11,408.00	
SUB TOTAL					L87,323.12	
ACABADOS						
B.1	Suministro e instalación de porcelanato en pared interior	M2	10	L849.61	L8,496.10	
B.2	Suministro e instalación de porcelanato en pared exterior	M2	30	L763.95	L22,918.50	
B.3	Canal de aguas lluvias	ML	48	L252.63	L12,126.24	
B.4	Reparación de pared de tabla yeso incluye enmasillado y lijado	M2	12	L337.40	L4,048.80	
B.5	Suministro y aplicación de pintura en aleros exterior	M2	105	L61.04	L6,409.20	
B.6	Suministro y aplicación de pintura en barandales	ML	45	L202.40	L9,108.00	
B.5	Suministro y aplicación de pintura	M2	1250	L77.50	L96,875.00	
SUBTOTAL					L159,981.84	
PUERTAS						
C.1	Suministro e instalación puerta termoformadas de tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L2,764.95	L5,529.90	
C.2	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 0.8x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,828.52	L7,657.04	
C.3	Suministro e instalación puerta para exterior tablero 1.00x 2.10 incluye (herraje, llavines, contramarco y mochetas)	U	2	L3,711.88	L7,423.76	
C.4	Sum. E inst de llavines puerta de madera	U	5	L477.06	L2,385.30	
C.5	Sum e inst de accesorios en puerta de vidrio (brazo hidráulico, pigotes, pasadores y llavines)	U	10	L3,051.66	L30,516.60	
SUBTOTAL					L53,512.60	
CIELO FALSO						
D.1	Suministro e instalación de cielo falso fibra mineral 2x4 no incluye flejería	M2	20	L420.84	L8,416.80	
D.2	Suministro e instalación de cielo fascia exterior	M2	105	L455.71	L47,849.55	
D.3	Suministro e instalación de cielo falso tabla yeso	M2	9	L320.93	L2,888.37	
SUBTOTAL					L59,154.72	
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						
E.1	Suministro e instalación de servicio sanitario fluxómetro american estándar incluye accesorios	U	2	L10,011.56	L20,023.12	
E.2	Suministro e instalación de lavamanos american estándar incluye accesorios , instalación de red de agua potable y agua negra	U	4	L2,589.99	L10,359.96	
E.3	Suministro e instalación de urinarios american estándar incluye accesorios	U	3	L2,496.68	L7,490.04	
E.4	Sum. E inst de kit de urinario american estándar	U	4	L857.60	L3,430.40	
E.5	Sum. E inst de kit de fluxómetro de inodoro american estándar	U	20	L904.25	L18,085.00	
E.6	Suministro e instalación de tapaderas de inodoros american estándar	U	20	L408.42	L8,168.40	
E.7	Suministro e instalación de llaves dobles de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	20	L2,548.58	L50,971.60	
E.8	Suministro e instalación de llaves sencilla de lavamanos american estándar incluye accesorios	U	5	L1,294.70	L6,473.50	
E.9	Suministro e instalación de llaves tipo cuello ganzo en lavatrastos incluye accesorios	U	2	L2,321.14	L4,642.28	
E.10	Suministro e instalación de llaves en lavatrastos incluye accesorios	U	3	L951.20	L2,853.60	
E.11	Suministro e Instalación de División es de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 3/4" x 1 3/4", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilera de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	4	L5,327.53	L21,310.12	
SUBTOTAL					L153,808.02	



INSTALACIÓN ELECTRICA						
F						
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	76	L2,588.82	L196,750.32	
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	115	L1,684.86	L193,758.90	
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	U	29	L1,695.60	L49,172.40	
F.4	Suministro e Instalación de FOCO , 24W 6500K, 120v,	U	87	L159.51	L13,877.37	
F.5	Suministro e Instalación de LÁMPARA LED COBRA, 15741Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	U	20	L8,874.85	L177,497.00	
F.6	Suministro e Instalación de LÁMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	U	6	L903.09	L5,418.54	
	SUBTOTAL				L636,474.53	
G	OTROS					
G.1	Sum. E inst de espejo biselado	U	4	L1,231.72	L4,926.88	
	SUBTOTAL				L4,926.88	
	GRAN TOTAL				L1,155,181.71	

b. CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

LOTE 5		PRESUPUESTO DE IMPERMEALIZACION DE LOSA REGIONAL DE EL PROGRESO Y CHOLOMA SPS			MOLINA	
Ítem	Descripción	U	Cant	Precio Unitario	Precio Total	
A	PRELIMINARES					
A.1	Desmontaje de impermeabilización de losa existente	M2	2860	L63.25	L180,895.00	
	SUBTOTAL				L180,895.00	
B	IMPERMEALIZACION					
B.1	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para trafico ocasional app Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 mm	M2	2860	L379.50	L1,085,370.00	
	SUBTOTAL				L1,085,370.00	
	GRAN TOTAL				L1,266,265.00	

LOTE 6		PRESUPUESTO DE IMPERMEALIZACION DE LOSA REGIONAL DE TEPEACA Y CALPULES SPS			MOLINA	
Ítem	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unitario	Precio Total	
A	PRELIMINARES					
A.1	Desmontaje de impermeabilización de losa calpules	M2	54	L63.25	L3,415.50	
A.2	Desmontaje de impermeabilización de losa Tepeaca	M2	54	L63.25	L3,415.50	
	Subtotal				L6,831.00	
B	IMPERMEABILIZACIÓN					
B.1	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para trafico ocasional app Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 mm CALPULES	M2	54	L379.50	L20,493.00	
B.2	Suministro e impermeabilización de losa con sistema para trafico ocasional app Roofstar de 3.5 mm con acabado granular color blanco y revisión de traslapes EPDM 1.5 mm Tepeaca	M2	54	L379.50	L20,493.00	
	SUBTOTAL				L40,986.00	
	GRAN TOTAL				L47,817.00	

El resumen de la adjudicación por empresa y lote es:

LOTE	PROSIN
No.1	L1,237,278.63
No.2	L1,107,471.05
No.3	L1,140,483.27
No.4	L1,155,181.71
	L4,640,414.66
LOTE	MR MOLINA
No.5	L1,266,265.00
No.6	L47,817.00
	L1,314,082.00

2. Instruir al Director Ejecutivo Interino, para que suscriba contrato con la empresa PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN) para los lotes del 1 al 4 y con la empresa CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. para lotes 5 y 6 de acuerdo a lo aprobado en la presente Resolución. 3. Instruir a la Secretaria General para que proceda a notificar lo siguiente: a) A la empresa PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN) y a la empresa CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de

C.V., el resultado del proceso según lo indicado en resolutivo uno (1) de esta Resolución **b)** Notificar la descalificación a las empresas Diseño, Construcción y Servicios Técnicos S.A de C.V. (DICONSET) y Construcciones, Consultorías, Suministros y Servicios (C.C.S.S.), para que procedan a retirar la Garantía de Mantenimiento de oferta presentada en el proceso de licitación. **4.** Instruir a la Unidad de Asesoría Legal para que en el término de cinco (5) días calendario proceda a la elaboración del contrato con la empresa PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R.L. (PROSIN) y con la empresa CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V., de acuerdo a lo indicado en el resolutivo uno (1) de la presente Resolución, asimismo se debe contemplar en el contrato los siguiente puntos: **a)** La obligación de cumplir con todas las Especificaciones y condiciones Técnicas contenidas en el Documento Técnico de la oferta y solicitadas en las bases, **b)** Tiempo de ejecución del proyecto es de 60 días calendarios partir de la firma del contrato **c)** Emisión de orden de inicio, así como considerar, todos los requisitos previos establecidos para la suscripción del contrato. **5.** El monto por el pago de los contratos a suscribirse con las empresas antes descritas es imputable a la estructura presupuestaria del Régimen del Seguro de Atención de la Salud (EM). **6.** Comunicar lo resuelto a la Dirección Ejecutiva Interina, Dirección Médica Nacional, Gerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, Sub Gerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, Dirección Médica Regional, Subgerencia de Presupuesto, Tesorería General y a la Unidad de Asesoría Legal, para los fines legales correspondientes. **7.** La presente resolución es de ejecución inmediata. **F) VILMA C. MORALES M.**, Presidenta CI IHSS. **F) ROBERTO CARLOS SALINAS**, Miembro CI IHSS. **F) GERMAN EDGARDO LEITZELAR V.**, Miembro CI IHSS. **F) NINFA ROXANA MEDINA CASTRO**, Jefe Unidad de Normas y Seguimiento y Delegada Comisión Interventora IHSS en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015”.

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.



NINFA ROXANA MEDINA CASTRO
 Jefe Unidad de Normas y Seguimiento IHSS y Delegada
 Comisión Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015