

Tels.: 2231-0914, 16, 17
18, 19, 20, 21, 33
37, 39, 42, 45, 46
48, 50, 51, 52, 53
2232-5053
2232-5269
2232-5454
2232-4046

Boulevard Centroamerica Frente
a las Colinas Tegucigalpa, M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C.

ADMN-206-2015

29 de octubre de 2015

Señores

OFERENTES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-06-2015

Su Oficina

Presente

Estimados señores:

En relación a las consultas y solicitudes formuladas sobre la Licitación Pública Nacional LPN-06-2015, "CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA PARA EL EDIFICIO INPREMA TEGUCIGALPA", a continuación se detallan las respuestas:

- 1) Favor indicar cuál es el diseño de la zapata corrida, ítem 2.15; no lo encontramos en los planos.

R/ Se detalla en planos N.5 corte E-E.

- 2) En el inciso 3.1 Pared de bloque de 8" reforzada, favor aclarar qué tipo de varilla llevará como refuerzo vertical y cuál como refuerzo horizontal.

R/ Se utilizará bloque de 8" reforzada para cubrir áreas desde nivel de zapata corrida hasta nivel de viga tensora o nivel de losa según sea necesario y para terminar las paredes existentes hasta nivel de viga tensora VT y VT-1, 3/8 vertical en cada bloque y 3/8 Horizontal @ Hilada, relleno concreto 3000 PSI. Tal y como se describe en las especificaciones técnicas.

- 3) En el inciso 3.2 Pared de bloque de 6" reforzada, favor aclarar qué tipo de varilla llevará como refuerzo vertical y cuál como refuerzo horizontal.



"Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional"
INPREMA, Líder en Previsión Social

Tels.: 2231-0914, 16, 17
18, 19, 20, 21, 33
37, 39, 42, 45, 46
48, 50, 51, 52, 53
2232-5053
2232-5269
2232-5454
2232-4046

Boulevard Centroamerica Frente
a las Colinas Tegucigalpa, M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

R/ Se utilizara bloque de 6" reforzada Desde nivel de piso hasta nivel superior, 3/8 vertical en cada bloque y 3/8 Horizontal @ Hilada, relleno concreto 3000 PSI. Tal y como se describe en las especificaciones técnicas.

- 4) En el ítem 4.12 Enchape de piedra en jardinera: ¿Qué tipo de piedra se debe ofertar?

R/ El tipo de enchape se detalla en las especificaciones técnicas el cual debe de ir acorde al enchape tipo piedra del cual se instalo en la remodelación del edificio administrativo.

- 5) Favor indicarnos de cuántos BTU deben ser las unidades de aire acondicionado. Inciso 11.2.

R/ Se detallan tanto en cantidad como los BTU en las especificaciones técnicas.


Atentamente,

Lic. Carmen Armijo

Jefe Departamento de Administración

INPREMA

cc: Archivo



"Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional"
INPREMA, Líder en Previsión Social