

ESCUDO DE ARMAS
DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CORTES, HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2665-1004 / 5904 / 0412 Fax: 2665-0264
www.ampuertocortes.com

ADENDUM #2


A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-05-2022
"CASA DEL MAESTRO, UBICACIÓN 9 CALLE ESTE, 9 AVENIDA., PUERTO CORTES HONDURAS"
se les hace las siguientes aclaraciones.

1. En especificaciones se menciona el suministro e instalación de un transformador monofásico de 50 KVa, más no aparece ni en cuadro de oferta ni en planos, por favor aclarar si se instalará un transformador o no.


R=/La especificación que se menciona de un transformador fue debido a un error de digitación, por lo cual NO está estipulado el suministro e instalación del mismo.

2. En los planos no se encuentran las tijeras T-2, por favor aclarar en que sitio se construirán.

R=/Se adjunta detalle de tijera t-2 y su ubicación



Puerto Cortés es Compromiso de Todos.



ESCUDO DE ARMAS
DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-1004 / 5904 / 0412 Fax: 2665-0264
www.ampuertocortes.com

3. En especificaciones habla de una losa de concreto de espesor 0.10 mts. Pero en cuadro de oferta se indica un espesor de losa de 0.12 mts (item 6.01) por favor aclarar que espesor se debe construir.
- R=/El espesor de la losa de concreto predomina el espesor de 0.12 mts (item 6.01) descrito en el cuadro de oferta.
4. En el item 5.01 losa compuesta, se indica impermeabilizar la losa. Favor indicar el impermeabilizante a utilizar. (En nuestra experiencia uno de los mejores métodos es utilizar membrana asfáltica en rollos).

R=/ El impermeabilizante considerado es un impermeabilizante acrílico reflectivo que reduce el calor y funciona como aislante térmico, es resistente a los rayos UV.

5. En el item 6.01 Losa de concreto sólida, no se especifica algún método de impermeabilización. En nuestra experiencia se debe impermeabilizar la losa, Por favor indicar si se va a impermeabilizar y si es así, con que sistema? (En nuestra experiencia uno de los mejores métodos es utilizar la membrana asfáltica en rollos).
- R=/La losa item 6.01 losa de concreto sólida si lleva impermeabilización, considerarlo en el precio de oferta a presentar. El método a emplear en la impermeabilización es el mismo descrito en la anterior pregunta n° 4. (El impermeabilizante considerado es un impermeabilizante acrílico reflectivo que reduce el calor y funciona como aislante térmico, es resistente a los rayos UV.)

6. De que diámetro serán los bajantes de aguas lluvias? Item 4.05

R=/Los diámetros del bajante de tubo de pvc serán de 6"

7. No se especifican ni aparecen en planos ni en cuadro de oferta coladeras de azotea para aguas lluvias. Favor indicar donde instalarse y especificaciones.

R=/No se consideraron coladeras debido que es un espacio abierto sin obstáculos.


Ing. Dunia Aracely Zuniga
Gerente Técnico



Puerto Cortés es Compromiso de Todos.