

## CROQUIS DE UBICACIÓN






**REPORTE FOTOGRAFICO**  
**LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS CANAL RÍO CHOTEPE**  
**CHOTEPE, LA LIMA, CORTES**



Canal antes de la limpieza



*Handwritten signature*






Vista del bordo del canal lleno de maleza



Bordos del canal llenos de basura



Se puede apreciar el poco espacio disponible del canal

