



**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**



No. 170

PROVEEDOR TECSO FECHA 09-11-2015 REQUISICIÓN No. 1000  
 DIRECCIÓN ADMINISTRACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1023N		1,300.00
1	"	KIT DE TAMBOR KATIN (CILINDRO Y CUCHILLA)		500.00
		MANO DE OBRA		
		**UL**		
		SUB-TOTAL.		1,800.00
		15% IMP.		270.00

OBSERVACIONES:  
 FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA. **TOTAL LPS.** 2,070.00

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





# R. S. T.

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S DE R L

Telefonos: 2230-5696 2228-6071 9988-8354



## COTIZACION

4184

NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ATENCION:	DIVISION ADMINISTRATIVA
ASUNTO:	COTIZACION POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR 1023N SERIE No: TJE22851
FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Desarmar totalmente para realizar: Limpieza y Lubricacion General, Ajuste gral de calidad de copias, Ajuste de unidad de revelado, Ajuste total de unidad de fijacion, Ajuste de transporte de papel, Reparacion y Mantenimiento Preventivo. Chequeo y Revision General	500.00	
	REPUESTOS EN MAL ESTADO		
1	Unidad Original Tambor de Copiado GPR 22 (DAÑADA)	2,700.00	
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA Y REPUESTOS Lps:	3,200.00	
	MAS 15 % DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Lps:	480.00	
	TOTAL Lps:	3,680.00	
	OBSERVACIONES: Este Repuesto Gozara de Una GARANTIA de 20,000 copias.		
	CONTADOR DE COPIAS 106,073		
	R.T.N. 08019011412888		

FIRMA R.S.T.

FIRMA Y SELLO  
V.B. CLIENTE

Reparación y Mantenimiento de: Mimeógrafos, Fotocopiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Impresoras (Ma LCD y Plasmas) Maquinas de Escribir de todo tipo, Calculadoras, Cajas Registradoras.

Suministros Repuestos y Accesorios.

Estamos Ubicados en la Col: Miraflores Norte 6ta Ave. Bloque 69 Casa 1844





# TECSO

# Canon

TECNOLOGÍA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Alameda, calle principal frente al INA, Tel. 2231-0070, 2235-3394

Correo: [ventasyservicios@tecsohn.net](mailto:ventasyservicios@tecsohn.net)

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

## REPORTE TECNICO


Cliente: INA Fecha: 18- Noviembre- 2015  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ Contacto: \_\_\_\_\_  
 Equipo: Copiadora Marca: Canon Modelo: IR-1023N  
 Serie: \_\_\_\_\_ Contador: \_\_\_\_\_ Tipo de Contrato: PxV  
 Falla Reportada/Visita: Cambio de Repuesto

Trabajo Realizado /Diagnostico: Se cambió kit de tambor (cartón)  
limpieza de todo transferencia, revelado, ADF, fijación  
casetera, Ajustes e pruebas bien.

Cant.	Código	Descripción	Repuestos	
			Reemplazados	Recomendados

- ♦ La firma de este reporte técnico da por aceptado el trabajo descrito en el mismo.
- ♦ Este trabajo tiene garantía por mano de obra de 30 días o 5,000 copias lo que suceda primero.
- ♦ Los repuestos y Suministros no tienen garantía.

  
 \_\_\_\_\_  
 ACEPTADO CLIENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 ASESOR TECNICO



TECNOLOGÍA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

00000466

### COTIZACION

Cliente: Instituto Nacional Agrario

Fecha: 03 de noviembre, 2015

Departamento: Depto. Administración

Tel. 2239-8401

Atención: Sr. Manuel Cartagena

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
Kit de tambor Katún (Cilindro y Cuchilla)	01	L. 1,300.00	L. 1,300.00
Mano de obra	01	500.00	500.00
Copiadora Canon IR-1023N Serie: TJE-22851			
- Cambio de Repuesto, ajustes			
- Limpieza general y lubricación			
		<b>Sub - Total</b>	<b>L. 1,800.00</b>
		<b>15%</b>	<b>270.00</b>
		<b>Total</b>	<b>L. 2,070.00</b>

Cotización valida por 15 días o hasta agotar existencia

GARANTIA LIMITADA: por reportar exactamente la misma falla: 5,000 copias ó 30 días lo que ocurra primero

Atentamente,

Diana Elvir





TECNOLOGÍA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA S. de R.L.

ESPECIALISTAS  
EN EQUIPOS  
**Canon**

**RECIBO: Lps. 2,070.00**

COPIADORAS

**RECIBIMOS DE :** Instituto Nacional Agrario

**LA CANTIDAD DE:** Dos mil setenta lempiras con 00/100

EQUIPO DE  
OFICINA

**POR CONCEPTO DE:** Cancelación de Factura No.000-001-01-00000535

SERVICIO  
TÉCNICO

Tegucigalpa, 18 de Noviembre de 2015

ARRENDAMIENTOS

*Blanca*  
Blanca Maradiaga  
0801-1977-07778  
Contador General



REPUESTOS

SUMINISTROS  
GENERAL



**TECNOLOGÍA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA S. de R.L.**

Col. Alameda, Calle principal, frente al INA, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: 2231-0070 Telefax: 2235-3384 Email: ventasyservicios@tecsohn.net

CAI: 7E5614-EA77B5-C94CAE-01CA0A-D13446-1F

RTN: 08019001230289

FECHA: 17/11/2015 /

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I N A)  
COL. ALAMEDA

Condición de Pago: Efectivo

RTN:

Vendedor: ARGUI

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Sub-Total
	KIT DE TAMBOR KATOR GPR-22 P/T CILINDRO Y CUCHILLA IR-1023N	1	1,300.00	1,300.00
	SERVICIOS TECNICOS REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1023N, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, AJUSTES, LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS	1	500.00	500.00



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

**FACTURA N° 000-001-01- 00000535**

IMP. EXENTO ISV.	0.00
IMPORTE ISV.	1,800.00
15% ISV.	270.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,070.00</b>

SOM: DOS MIL SETENTA ) 00/100

SE COBRARA EL 5% DE RECARGO POR MORA  
LOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS NO TIENEN GARANTIA.

Fecha Limite Emisión: 10/01/2016

Original: Cliente / Copia: Emisor

**RECIBIO CONFORME**

INCIDENTY / AURELIAN MONICA TEL: 2235-1898, E.T.S.: 0801160105145 - CERTIFICADO# 0031-14-3010843

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00001500